



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.12.2021 12:42
Rapor No: 34-04-1042840
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.12.2021 11:10

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2021 12:42

Full Plus Ekspertiz



34NH8343

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.12.2021 12:42
Rapor No: 34-04-1042840
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.12.2021 11:10

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2021 12:42

Araç Bilgileri

Plaka	34NH8343	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	113968	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA8E3109GK490275	Motor Gücü	100 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	BMW
Rengi	BEYAZ	Model	3 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2022-09-22	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Station Wagon (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Ae Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Kkbakkalky Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.12.2021 12:42
Rapor No: 34-04-1042840
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Ara Giriř Tarihi: 02.12.2021 11:10

Sayfa: 3/8
Ara ıkıř Tarihi: 02.12.2021 12:42

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Dřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yrr Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensrleri		
Ara Altı		
Ak		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.12.2021 12:42
Rapor No: 34-04-1042840
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.12.2021 11:10

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2021 12:42


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.7 m/km	-1.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	54	52	2
2. Aks	60	56	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	313	334	6
2. Aks	297	333	11
El Freni	129	209	38

Verimlilik

87

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/18	91Y	5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/18	91Y	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/18	91Y	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/18	91Y	5 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.12.2021 12:42
Rapor No: 34-04-1042840
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.12.2021 11:10

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2021 12:42

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.12.2021 12:42
Rapor No: 34-04-1042840
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.12.2021 11:10

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2021 12:42

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SO U IONS

02.12.2021
Araç: BMW 318i F30
Motor kodu: 838 B15 A
Üretim yılı: 15-19
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34NH8343
VIN: WBA8E3109GK490275 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 02.12.2021 12:06:01 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DME Motor kumanda ünitesi o

ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi
Konfor KOMBI Gösterge panosu 0000

Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi o

Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi
Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi OO

Konfor TRSVC Panoramik kamera
Konfor FLE-L Sol far elektroniği
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği OO

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi OO
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi
SesNideo HU Kontrol yüzeyi

Hella Gutmann Solutions GmbH _1_ mega macs PC

SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
23.10.2019		Çarpisma	Hayır	6604.27	TL
02.01.2019		Park Halinde Çarpılma	Hayır	8409.08	TL
02.07.2017		Çarpma	Hayır	3560.02	TL
26.09.2016		Carpma	Hayır	0	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.12.2021 12:42
Rapor No: 34-04-1042840
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.12.2021 11:10

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2021 12:42

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kapı, sağ ön	Kapı, sağ ön - Çizik
Kapı, sağ ön	Kapı, sağ ön - Rötüş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

2019 Üretimi

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön kapıda boyasız onarım var. Tavan bir kaç noktada 2cm çapında boyasız onarım var. Sağ arka kapı iç tutamağı deformasyon var.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.12.2021 12:42
Rapor No: 34-04-1042840
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.12.2021 11:10

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2021 12:42

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası