



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.04.2022 11:31
Rapor No: 34-04-1060558
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:39

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2022 11:31

Full Plus Ekspertiz



34TR035

Ekspert / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.04.2022 11:31
Rapor No: 34-04-1060558
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:39

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2022 11:31

Araç Bilgileri

Plaka	34TR035	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	95043	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	6FPPXXMJ2PHC21284	Motor Gücü	118 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	2198cc
Rengi	KIRMIZI	Model	Ranger
Sonraki Muayene Tar.	2022-11-05	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Pick-Up	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.04.2022 11:31
Rapor No: 34-04-1060558
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:39

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2022 11:31

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.04.2022 11:31
Rapor No: 34-04-1060558
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:39

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2022 11:31

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.2 m/km	0.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	76	4
2. Aks	70	70	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	405	420	3
2. Aks	317	399	21
El Freni	207	257	19

Verimlilik

62

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	265/65/17	112T	8 mm	4 Mevsim
Sol Arka	265/65/17	112T	8 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	265/65/17	112T	8 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	265/65/17	112T	8 mm	4 Mevsim



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.04.2022 11:31

Bayi No: 3404

Sayfa: 5/9

Rapor No: 34-04-1060558

Araç Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:39

Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2022 11:31

Mersis No: 0005114804300001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 118 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.04.2022 11:31
Rapor No: 34-04-1060558
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:39

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2022 11:31

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

08.04.2022
Araç: Ford Ranger 2.216VTDCi
Motor kodu: OJ2W
Üretim yılı: 17-18
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34TR035
VIN: 6FPPXXMJ2PHC21284 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 08.04.2022 11:01:51 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor PCM Dizel TDCI 0

ABS ABS (CAN) 0
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0

Konfor Park asistanı PAM CAN 4

Hata kodu B1BSO:
İç arka sol park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON

İ-hata kodu B1B46:
İç arka sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu B1B48:
Dış arka sol park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu B1B44:
Dış arka sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON

Konfor Ön kontrol elemanı (FCIM) 0

Konfor Gateway modülü A CAN 0
Konfor IPC gösterge panosu grubu CAN 0

Konfor Direksiyon sütunu modülü 0

Konfor Merkezi modül BCMii CAN 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Otomatik şanzıman CAN 0

Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 0
SesNideo Ses kumanda ünitesi ACM CAN 0
SesNideo Radyo RTM CAN 0
SesNideo Aksesuar arayüz modülü APIM CAN 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.04.2022 11:31

Bayi No: 3404

Sayfa: 7/9

Rapor No: 34-04-1060558

Araç Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:39

Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2022 11:31

Mersis No: 0005114804300001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.01.2019		ERP-Çarpisma	Hayır	5904.8	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.04.2022 11:31
Rapor No: 34-04-1060558
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:39

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2022 11:31

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Araçın lastik ölçülerinden dolayı DYNO testi yapılmadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.04.2022 11:31
Rapor No: 34-04-1060558
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:39

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2022 11:31

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası