



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.01.2023 16:56
Rapor No: 34-04-1138928
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.01.2023 16:00

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.01.2023 16:56

Full Plus Ekspertiz



34AG5276

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.01.2023 16:56
Rapor No: 34-04-1138928
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.01.2023 16:00


Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.01.2023 16:56

Araç Bilgileri

Plaka	34AG5276	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	162348	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WBA5C910XFD464752	Motor Gücü	160 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1995cc
Rengi	MAVİ METALİK	Model	5 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2025-01-16	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Station Wagon (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.01.2023 16:56
Rapor No: 34-04-1138928
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.01.2023 16:00

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.01.2023 16:56

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.01.2023 16:56
Rapor No: 34-04-1138928
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.01.2023 16:00

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.01.2023 16:56


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.6 m/km	-1.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	46	48	2
2. Aks	56	49	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	398	412	3
2. Aks	264	241	9
El Freni	274	244	11

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/18	96Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	245/45/18	96Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/45/18	96Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/45/18	96Y	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.01.2023 16:56
Rapor No: 34-04-1138928
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.01.2023 16:00

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.01.2023 16:56

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 160 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.01.2023 16:56
Rapor No: 34-04-1138928
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.01.2023 16:00

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.01.2023 16:56

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
"SOLUTIONS

26.01.2023
Araç: BMW 530d F10 xDrive
Motor kodu: N47 D20 D
Üretim yılı: 11-17
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34AGSZ76
VIN: WBA5C910XFD464752 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 26.01.2023 16:52:58 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Motor EKPS Yakıt pompası kumanda ünitesi 0
Motor SCR Egzoz gazı son işlem 0
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0
ABS EMF Park freni kumanda ünitesi 0
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0

AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0

Konfor KOMBI Gösterge panosu 0

Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0
Konfor ICM Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ü. 0
Konfor FRM On araç elektrik sistemi kumanda ü. 0
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0
Konfor JBE Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor SZL Direksiyon sütunu anahtarlama ünitesi 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0
Konfor SMFA sürücü koltuk kumanda ünitesi 0

Konfor TRSVC Panoramik kamera 0

Konfor PDC Park asistanı 0
Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman VTG Transfer kutusu kumanda ünitesi 0
Hırsızlık koruması CAS sürüş yetkilendirme modülü
0
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0

SesNideo CIC Bilgi-eğlence kumanda ünitesi 0

SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 0
Lastik basıncı kontrolü RDC lastik basıncı kontrol
ü kumanda üni... 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.01.2023 16:56
Rapor No: 34-04-1138928
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.01.2023 16:00

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.01.2023 16:56

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
19.03.2022		Carpma	Hayır	0	TL
25.01.2021		Carpma DIS Marks	Hayır	0	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.01.2023 16:56
Rapor No: 34-04-1138928
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.01.2023 16:00

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.01.2023 16:56

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sol
Marşbiyel, sağ
Camlar

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı
Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı
Ön cam - Taş Vuruğu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön kapı içi lokal boyalı. Sağ arka çamurlukta boyasız onarım var.

Diğer notlar;

Araç ESP sistemi tam kapanmadığından DYNO testi yapılmadı. Araç OBD bağlantısı kurulamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.01.2023 16:56 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1138928 Araç Giriş Tarihi: 26.01.2023 16:00 Araç Çıkış Tarihi: 26.01.2023 16:56
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası