



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2023 10:33
Rapor No: 34-04-1164664
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:02

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2023 10:33

Full Plus Ekspertiz



34FNP781

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2023 10:33
Rapor No: 34-04-1164664
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:02

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2023 10:33

Araç Bilgileri

Plaka	34FNP781	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	70689	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA5F5100MFK20576	Motor Gücü	125 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1597cc
Rengi	GRİ METALİK	Model	3 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2023-07-24	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2023 10:33
Rapor No: 34-04-1164664
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:02

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2023 10:33

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2023 10:33 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-04-1164664 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:02 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2023 10:33
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.5 m/km	-3.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	68	2
2. Aks	67	68	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	354	345	2
2. Aks	166	163	2
El Freni	130	120	8

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/17	98Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/50/17	98Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/50/17	98Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/50/17	98Y	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2023 10:33
Rapor No: 34-04-1164664
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriř Tarihi: 13.05.2023 10:02

Sayfa: 5/9
Araç Çıkıř Tarihi: 13.05.2023 10:33

Dinamometre Ölçüm Deđerleri

Ölçülen Motor Torku 284 NM	Teker Torku 288,02 NM	Teker Gücü 84 KW	Test Hızı 117 km/h
Ruhsat Verisi Güç 125 KW	Test Sonucu Güç 120,3 KW	Kayıp Güç 23,07 KW	Performans % 96,24

RPM (Devir/dk) Grafiđi





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2023 10:33
Rapor No: 34-04-1164664
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:02

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2023 10:33

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
"SOLUTIONS

13.05.2023
Araç: BMW 320i GZO
Motor kodu: 848 816 B
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34FNP781
VIN: WBA5F5100MFK20576 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 13.05.2023 10:23:13 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DME Motor kumanda ünitesi 0*
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0
Konfor KOMBI Gösterge panosu 0*
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0
Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0

Konfor BDC Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0

Konfor KAFAS Kamera tabanlı sürücü destek sis... 0

Konfor PMA Park manevra asistanı 0

Konfor SMFA sürücü koltuk kumanda ünitesi 0
Konfor SWW Şerit değiştirme uyarısı 0
Konfor TRSVC Panoramik kamera 0
Konfor HRSNL arka sol kısa menzilli radar 0
Konfor HRSNR arka sağ kısa menzilli radar 0

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0
Süspansiyon VIP Sanal entegrasyon platformu 0
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0
SesNideo AMP ses yükseltici 0
SesNideo HU-H Kontrol yüzeyi 0
SesNideo TCB Telematik kumanda ünitesi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2023 10:33
Rapor No: 34-04-1164664
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:02

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2023 10:33

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
11.04.2022		ERP-Çarpisma	Hayır	28646.56	TL
30.11.2021		ERP-Çarpisma	Hayır	40386.71	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2023 10:33
Rapor No: 34-04-1164664
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:02

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2023 10:33

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2023 10:33 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1164664 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:02 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2023 10:33
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliđini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiđi gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olađan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluđunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeđi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliđini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası