

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2024 15:56  
Rapor No: 34-04-1262619  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:30

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2024 15:56

# Full Plus Ekspertiz



## 34EZH593

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2024 15:56  
Rapor No: 34-04-1262619  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:30

Sayfa: 2/10  
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2024 15:56

## Araç Bilgileri

Plaka	34EZH593	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	44020	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	MAKGN2690M4003979	Motor Gücü	89 kw
Marka	Honda	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	BEYAZ	Model	City
Sonraki Muayene Tar.	2024-12-23	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2024 15:56  
Rapor No: 34-04-1262619  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:30

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2024 15:56

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2024 15:56  
Rapor No: 34-04-1262619  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:30

Sayfa: 4/10  
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2024 15:56

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2024 15:56 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 34-04-1262619 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:30 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2024 15:56  
Mersis No: 0005114804300001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.7 m/km	-3.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	67	1
2. Aks	63	67	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	276	243	12
2. Aks	191	188	1
El Freni	133	154	14

### Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/55/16	87H	3,9 mm	Yazlık
Sol Arka	185/55/16	87H	4,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/55/16	87H	3,7 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/55/16	87H	4,1 mm	Yazlık



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sol ön > Çizik

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2024 15:56  
Rapor No: 34-04-1262619  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:30

Sayfa: 6/10  
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2024 15:56

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 89 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2024 15:56  
Rapor No: 34-04-1262619  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:30

Sayfa: 7/10  
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2024 15:56

## OBD Genel Arıza Tarama

(ian: GUTMANN  
SOLUTIONS

11.06.2024  
Araç: Honda City 1.5i  
Motor kodu: L15 A7  
Üretim yılı: 09—11  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34EZH593  
VIN: MAKGN2690M4003979 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 11.06.2024 15:38:52 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Benzin CAN 0

Şanzıman Şanzıman CAN 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*3979 şasi nolu HONDA CITY 4D 1.5 ELEGANCE AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2024 15:56  
Rapor No: 34-04-1262619  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:30

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2024 15:56

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2024 15:56  
Rapor No: 34-04-1262619  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:30

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2024 15:56

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >  
Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon >  
Hasarlı

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Aracın kapılarda kaplama olduğuna boya kontrolü yapılamamıştır

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2024 15:56 Bayi No: 3404 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 34-04-1262619 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:30 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2024 15:56  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası