

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2024 15:48  
Rapor No: 34-04-1242616  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 15:14

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 15:48

# Full Plus Ekspertiz



## 25AAN221

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2024 15:48  
Rapor No: 34-04-1242616  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 15:14


Sayfa: 2/10  
Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 15:48

## Araç Bilgileri

|                      |                     |               |   |
|----------------------|---------------------|---------------|---|
| Plaka                | 25AAN221            | Şanzıman Tipi | Otomatik                                  |
| KM                   | 262715              | Yakıt Cinsi   | Benzin                                    |
| Şase                 | WAUZZZ8P45A176762   | Motor Gücü    | 75 kw                                     |
| Marka                | Audi                | Motor Hacmi   | 1595cc                                    |
| Rengi                | SİYAH               | Model         | A3  |
| Sonraki Muayene Tar. | 2023-10-02          | Model Yılı    | 2005                                      |
| Araç Tipi            | Hatchback (Sedan**) | Ruhsat Sahibi | YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı              |               |   |

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2024 15:48  
Rapor No: 34-04-1242616  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 15:14

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 15:48

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                   | Durum | Notlar |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı               |       |        |
| Araç Koltukları Mekanizmaları     |       |        |
| Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri |       |        |
| Araç İç Donanımı                  |       |        |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi        |       |        |
| Silecekler                        |       |        |
| Elektrik ve Elektronik Aksam      |       |        |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri      |       |        |
| Lastik ve Jantlar                 |       |        |
| Fren Sistemi                      |       |        |
| Yürür Aksam                       |       |        |
| Motor                             |       |        |
| Şanzıman                          |       |        |
| Diferansiyel                      |       |        |
| Direksiyon Sistemi                |       |        |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )      |       |        |
| Park Sensörleri                   |       |        |
| Araç Altı                         |       |        |
| Akü                               |       |        |
| Klima                             |       |        |

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2024 15:48 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 34-04-1242616 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 15:14 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 15:48  
Mersis No: 0005114804300001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN      | ARKA      |
|---------|-----------|
| -2 m/km | -3.3 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 76      | 70      | 6        |
| 2. Aks | 59      | 58      | 1        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 287 | 243 | 15        |
| 2. Aks                     | 203 | 201 | 1         |
| El Freni                   | 209 | 198 | 6         |

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip      |
|----------|-----------|--------------------|---------------|----------|
| Sol Ön   | 225/45/17 | 94H                | 5 mm          | 4 Mevsim |
| Sol Arka | 225/45/17 | 94H                | 5 mm          | 4 Mevsim |
| Sağ Ön   | 225/45/17 | 94H                | 5 mm          | 4 Mevsim |
| Sağ Arka | 225/45/17 | 94H                | 5 mm          | 4 Mevsim |

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2024 15:48 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 34-04-1242616 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 15:14 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 15:48  
Mersis No: 0005114804300001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 75                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2024 15:48 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 34-04-1242616 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 15:14 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 15:48  
Mersis No: 0005114804300001

## OBD Genel Arıza Tarama

(&n: GUTMANN  
"SOLUTIONS

25.03.2024  
Araç: Audi A3 1.6i 8V  
Motor kodu: BGU  
Üretim yılı: 03—05  
Kilometre durumu:262710 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Lisans numarası: 25AAN221  
VIN: WAUZZZ8P24A099579 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 25.03.2024 15:32:48 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Motor Motor elektroniđi I  
ABS Fren elektroniđi  
Hava yastığı Hava yastığı  
AIC sistemi AIC/kalorifer 0000

Konfor Gösterge grubu  
Konfor Merkezi konfor modülü  
Konfor Araç elektrik sistemi 1  
Konfor Diyag. arayüzü veri yolu  
Konfor Sürücü kapısı elektroniđi 60000

Hata kodu 943:  
SÜRÜÇÜAYNASI ISITMA-24  
>SURUCU AYNASI ISITMA-24

Konfor Yolcu kapısı elektroniđi  
Konfor Kapı elektroniđi arka sol \_!

Hata kod u 934:  
SOL ARKA ELEKTRİKLİ CAM MOTORU-V26  
>SOL ARKA ELEKTRİKLİ CAM MOTORU-V26

Konfor Kapı elektroniđi arka sağ

Konfor PARK ASİSTANI  
Şanzıman Şanzıman elektroniđi

Hırsızlık koruması Motor kilidi 3

Direksiyon Direksiyon asistanı  
Direksiyon Direksiyon sütunu modülü OO

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

SesNideo Ses sistemi 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2024 15:48 Bayi No: 3404 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 34-04-1242616 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 15:14 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 15:48  
Mersis No: 0005114804300001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 16.03.2014   |                      | ERP-Çarpisma | Hayır             | 6626.81        | TL                         |
| 05.05.2011   |                      | Çarpma       | Hayır             | 3046.62        | TL                         |
| 17.06.2009   |                      | Çarpma       | Hayır             | 8902           | TL                         |
| 08.01.2009   |                      | Çarpma       | Hayır             | 690            | TL                         |
| 03.11.2008   |                      | Çarpma       | Hayır             | 456.66         | TL                         |
| 02.12.2006   |                      | Çarpma       | Hayır             | 1414.22        | TL                         |

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2024 15:48  
Rapor No: 34-04-1242616  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 15:14


Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 15:48

## Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

| Parça Grubu    | Parça ve Hasar                            |
|----------------|---|
| Kaporta        | C-direk, sol - Boyalı                     |
| Kaporta        | C-direk, sağ - Boyalı                     |
| Marşbiyel, sağ | Marşbiyel, sağ - Boyalı                   |
| Camlar         | Ön cam - Değişmiş                         |
| Marşbiyel, sol | Marşbiyel, sol - Değişmiş                 |
| Arka lambalar  | Arka lamba camı, sol - Çatlak             |
| Çamurluk, sol  | Davlumbaz - Hasarlı                       |
| Çamurluk, sağ  | Davlumbaz - Hasarlı                       |
| Motor          | Hava filtresi kabı - Standart Dışı Onarım |



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2024 15:48 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/10  
Rapor No: 34-04-1242616 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 15:14 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 15:48  
Mersis No: 0005114804300001

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol marşpiyel yarım deđişmiş sol ön çamurluk ve motor kaputu civataları işlemlî ön panjur kırık motor yağ karteli tıpası sitandar dışı onarım motor kayış kasnak bölümünde ses var sol ve sağ arka kapı eşiđi boyalı kapı fitilleri yırtık sağ fırangart boyalı airbeg kapađı nikelajı çatlak

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2024 15:48 Bayi No: 3404 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 34-04-1242616 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 15:14 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 15:48  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası