

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.07.2023 16:19
Rapor No: 34-04-1179372
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 20.07.2023 16:02

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2023 16:19

Full Plus Ekspertiz



34LK9671

A handwritten signature in black ink, likely of the expert, is shown on a white background.

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.07.2023 16:19
Rapor No: 34-04-1179372
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 20.07.2023 16:02

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2023 16:19

Araç Bilgileri

Plaka	34LK9671	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	156818	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WDD2050371F196324	Motor Gücü	100 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Mercedes-Benz
Rengi	BEYAZ	Model	C
Sonraki Muayene Tar.	2024-09-23	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.07.2023 16:19
Rapor No: 34-04-1179372
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 20.07.2023 16:02

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2023 16:19

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.07.2023 16:19
Rapor No: 34-04-1179372
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 20.07.2023 16:02

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2023 16:19


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-3.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	68	7
2. Aks	59	58	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	280	283	1
2. Aks	167	182	8
El Freni	165	124	25

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/17	94W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/50/17	94W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/50/17	94W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/50/17	94W	6 mm	Yazlık

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.07.2023 16:19
Rapor No: 34-04-1179372
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 20.07.2023 16:02

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2023 16:19

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 219 NM	Teker Torku 98,25 NM	Teker Gücü 40,6 KW	Test Hızı 128 km/h
Ruhsat Verisi Güç 100 KW	Test Sonucu Güç 90,7 KW	Kayıp Güç 40,12 KW	Performans % 90,70

RPM (Devir/dk) Grafiği



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.07.2023 16:19 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/9
Rapor No: 34-04-1179372 Araç Giriş Tarihi: 20.07.2023 16:02 Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2023 16:19
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
"SOLUTIONS

20.07.2023
Araç: Mercedes C 200 1.6 16V CDI (205)
Motor kodu: 626.951
Üretim yılı: 15-18
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34LK9671
VIN: WDD2050371F196324 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 20.07.2023 16:13:59 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Dizel motor 0
Motor PTCU: Güç aktarma organları 0
Motor FSCU UDS OBD 0
ABS ESP: Elektronik stabilite programı O*
ABS EFB OBD O*
Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi 0

AIC sistemi KLA Klima O*
Konfor EZS (Elektr. Zündschloss): Elektr. ateşlem.
.. O
Konfor SAM ön dijital OBD O
Konfor SAM arka dijital OBD O

Konfor 360" Kamera O*
Konfor RFK: Arka görüş kamerası O
Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi 0
Konfor PARK: Park asistanı O

Konfor KI dijital OBD O
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sol O
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sağ... O

Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi arka so...
O
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi arka sa...
O

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor SG-SW-L sol far kumanda ünitesi D*
Konfor SG-SW-R sağ far kumanda ünitesi D*
Konfor Kamera kapağı kumanda ünitesi
Konfor TPAD: Touchpad
Konfor KG anahtarsız giriş O*

Konfor KI (Kombiinstrument): Gösterge panosu

Konfor SDE H OBD
Konfor TSG VL sol kapı kumanda ünitesi
Konfor TSG VR ön sağ kapı kumanda ünitesi
Konfor TSG HL arka sol kapı kumanda ünitesi
Konfor TSG HR arka sağ kapı kumanda ünitesi 0000
Şanzıman ISM CAN OBD

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon

SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.

..
SesNideo ZAN OBD
SesNideo Comand Online
SesNideo Audio 20 OBD

SesNideo ZAN merkezi bilgi-eğlence ekranı

Lastik basıncı kontrolü RDK OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.07.2023 16:19
Rapor No: 34-04-1179372
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 20.07.2023 16:02

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2023 16:19

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.09.2020		ERP-Dolu	Hayır	5764.08	TL
28.01.2018		Çarpma	Hayır	705	TL
03.10.2016		Çarpisma	Hayır	646	TL

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.07.2023 16:19
Rapor No: 34-04-1179372
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 20.07.2023 16:02


Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2023 16:19

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Arac geneli noktasal boyasız onarımlar var.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.07.2023 16:19 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1179372 Araç Giriş Tarihi: 20.07.2023 16:02 Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2023 16:19
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ön ve arka tamponlarda değişmiş ve boyanmış parça kontrolü bu ekspertizin kapsamında değildir.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası