



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.02.2022 12:02  
Rapor No: 34-04-1052845  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.02.2022 10:47

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2022 12:02

# Full Plus Ekspertiz



## 16APU967

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.02.2022 12:02  
Rapor No: 34-04-1052845  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.02.2022 10:47


Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2022 12:02

## Araç Bilgileri

|                      |                     |               |   |
|----------------------|---------------------|---------------|---|
| Plaka                | 16APU967            | Şanzıman Tipi | Otomatik                                  |
| KM                   | 117139              | Yakıt Cinsi   | Dizel                                     |
| Şase                 | NM435600006J39191   | Motor Gücü    | 88 kw                                     |
| Marka                | Fiat                | Motor Hacmi   | 1598cc                                    |
| Rengi                | BEYAZ               | Model         | Egea                                      |
| Sonraki Muayene Tar. | 2023-06-03          | Model Yılı    | 2018                                      |
| Araç Tipi            | Hatchback (Sedan**) | Ruhsat Sahibi | YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı              |               |   |

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 25.02.2022 12:02  
Rapor No: 34-04-1052845  
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.02.2022 10:47Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2022 12:02**Kontrol Listesi**

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                   | Durum | Notlar |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı               |       |        |
| Araç Koltukları                   |       |        |
| Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri |       |        |
| Araç İç Donanımı                  |       |        |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi        |       |        |
| Silecekler                        |       |        |
| Elektrik ve Elektronik Aksam      |       |        |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri      |       |        |
| Lastik ve Jantlar                 |       |        |
| Fren Sistemi                      |       |        |
| Yürür Aksam                       |       |        |
| Motor                             |       |        |
| Şanzıman                          |       |        |
| Diferansiyel                      |       |        |
| Direksiyon Sistemi                |       |        |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )      |       |        |
| Park Sensörleri                   |       |        |
| Araç Altı                         |       |        |
| Akü                               |       |        |
| Klima                             |       |        |



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.02.2022 12:02  
Rapor No: 34-04-1052845  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.02.2022 10:47

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2022 12:02


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA      |
|-----------|-----------|
| -1.6 m/km | -3.5 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 74      | 72      | 2        |
| 2. Aks | 65      | 65      | 0        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 293 | 341 | 14        |
| 2. Aks                     | 153 | 179 | 15        |
| El Freni                   | 138 | 159 | 13        |

### Verimlilik

70

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip      |
|----------|-----------|--------------------|---------------|----------|
| Sol Ön   | 205/55/16 | 91T                | 6 mm          | 4 Mevsim |
| Sol Arka | 205/55/16 | 91T                | 6 mm          | 4 Mevsim |
| Sağ Ön   | 205/55/16 | 91T                | 6 mm          | 4 Mevsim |
| Sağ Arka | 205/55/16 | 91T                | 6 mm          | 4 Mevsim |

### Parça

Jant kapağı seti

### Hasar

Çizik



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.02.2022 12:02  
Rapor No: 34-04-1052845  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.02.2022 10:47

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2022 12:02

## Dinamometre Ölçüm Değeri

|                                  |                               |                          |                          |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ölçülen Motor Torku<br>222<br>NM | Teker Torku<br>194,44<br>NM   | Teker Gücü<br>40,5<br>KW | Test Hızı<br>118<br>km/h |
| Ruhsat Verisi Güç<br>88<br>KW    | Test Sonucu Güç<br>72,8<br>KW | Kayıp Güç<br>24,29<br>KW | Performans %<br>82,73    |

## RPM (Devir/dk) Grafiđi





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.02.2022 12:02  
Rapor No: 34-04-1052845  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.02.2022 10:47

Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2022 12:02

## OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN  
SOLUTIONS

25.02.2022  
Araç: Fiat Aegea 1.6 JTDM  
Motor kodu: 55 2603 84  
Üretim yılı: 16-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 16APU967  
VIN: NM435600006J39191 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 25.02.2022 11:27:58 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD  
Motor Dizel motor  
ABS ABS  
Hava yastığı Hava yastığı  
AIC sistemi AIC sistemi  
Konfor Body Computer 600000

Hata kodu B1011:  
Plaka lambası  
>HATALI FONKSİYON

Konfor Gösterge grubu  
Konfor PARK ASİSTANI  
Direksiyon Servo direksiyon OOO  
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

NM435600006J39191 şase nolu ve 16APU967 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.02.2022 12:02  
Rapor No: 34-04-1052845  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.02.2022 10:47

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2022 12:02

## Araç Resimleri



## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

| Parça Grubu    | Parça ve Hasar          |
|----------------|-------------------------|
| Marşbiyel, sol | Marşbiyel, sol - Boyalı |
| Marşbiyel, sağ | Marşbiyel, sağ - Boyalı |



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.02.2022 12:02  
Rapor No: 34-04-1052845  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.02.2022 10:47

Sayfa: 8/8  
Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2022 12:02

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası