

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2023 11:01
Rapor No: 34-04-1183491
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.08.2023 10:37

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2023 11:01

Full Plus Ekspertiz



34CVP077

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2023 11:01
Rapor No: 34-04-1183491
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.08.2023 10:37

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2023 11:01

Araç Bilgileri

Plaka	34CVP077	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	85168	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	TMBAG6NP7L7060488	Motor Gücü	88 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Skoda
Rengi	GRİ	Model	Superb
Sonraki Muayene Tar.	2025-04-29	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2023 11:01
Rapor No: 34-04-1183491
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.08.2023 10:37

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2023 11:01

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2023 11:01 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-04-1183491 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2023 10:37 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2023 11:01
Mersis No: 0005114804300001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.7 m/km	-3.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	68	2
2. Aks	66	67	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	353	323	8
2. Aks	242	242	0
El Freni	192	192	0

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/45/18	98V	6 mm	4 Mevsim
Sol Arka	235/45/18	98V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	235/45/18	98V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	235/45/18	98V	6 mm	4 Mevsim

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2023 11:01
Rapor No: 34-04-1183491
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.08.2023 10:37

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2023 11:01

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 208 NM	Teker Torku 150 NM	Teker Gücü 45,6 KW	Test Hızı 108 km/h
Ruhsat Verisi Güç 88 KW	Test Sonucu Güç 79,7 KW	Kayıp Güç 25,33 KW	Performans % 90,57

RPM (Devir/dk) Grafiği



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2023 11:01
Rapor No: 34-04-1183491
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.08.2023 10:37

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2023 11:01

OBD Genel Arıza Tarama

(&n: GUTMANN
SOLUTIONS

05.08.2023

Araç: Skoda Superb—III 1.6 16V TDI

Motor kodu: DCZA

Üretim yılı: 16-

Kilometre durumu:85168 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34CVP077

VIN: TMBAGöNP7L7060488 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 05.08.2023 10:50:31 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 0

ABS Fren elektroniği 0

ABS Fren servo ünitesi 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi 0

Konfor Sürücü koltuğu ayarı 0

Konfor Sürücü kapısı elektronik 0

Konfor On sağ koltuk kapısı elektronik 0

Konfor Arka sürücü tarafı kapı elektroniği 0

Konfor Arka yolcu tarafı kapı elektroniği 0

Konfor Sürgülü tavan 0

Konfor Bagaj kapağı elektroniği 0

Konfor PARK ASİSTANI 0

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü

0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2023 11:01 Bayi No: 3404 Sayfa: 7/9
Rapor No: 34-04-1183491 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2023 10:37 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2023 11:01
Mersis No: 0005114804300001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.05.2022		Çarpisma	Hayır	14268.12	TL

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2023 11:01
Rapor No: 34-04-1183491
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.08.2023 10:37


Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2023 11:01

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2023 11:01 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1183491 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2023 10:37 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2023 11:01
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ön ve arka tamponlarda değişmiş ve boyanmış parça kontrolü bu ekspertizin kapsamında değildir.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası