



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.10.2022 10:53
Rapor No: 34-04-2110746
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 01.10.2022 14:18

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2022 10:53

Full Plus Ekspertiz



34CTB058

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.10.2022 10:53
Rapor No: 34-04-2110746
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 01.10.2022 14:18


Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2022 10:53

Araç Bilgileri

Plaka	34CTB058	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	87147	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00262273101	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Renği	BEYAZ SEDEF	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	2024-01-22	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Hatchback (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.10.2022 10:53
Rapor No: 34-04-2110746
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 01.10.2022 14:18

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2022 10:53

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.10.2022 10:53
Rapor No: 34-04-2110746
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 01.10.2022 14:18

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2022 10:53


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.7 m/km	-2.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	67	2
2. Aks	65	63	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	280	333	16
2. Aks	198	224	11
El Freni	96	93	4

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	255/40/R18	92Y	7 mm	Yazlık
Sol Arka	255/40/R18	92Y	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	255/40/R18	92Y	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/40/R18	92Y	7 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.10.2022 10:53
Rapor No: 34-04-2110746
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 01.10.2022 14:18

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2022 10:53

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 81	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.10.2022 10:53
Rapor No: 34-04-2110746
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 01.10.2022 14:18

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2022 10:53

OBD Genel Arıza Tarama

(tün; GUTMANN
"SOLUTIONS

01.10.2022
Araç: Renault Megane—III 1.5 dCi
Motor kodu: K9K—636 (K9K—A6)
Üretim yılı: 08—16
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34CT8058
VIN: VF1RF800262273101 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 01.10.2022 14:28:45 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD O
AIC sistemi Klima CAN O*

Konfor UPC CAN O*
Konfor Gösterge panosu CAN O*
Şanzıman Otomatik şanzıman CAN O*
Direksiyon Servo direksiyon CAN O*

SesNideo Telematik CAN O*
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
11.03.2022		Çarpisma	Hayır	8532.51	TL
12.08.2021		Çarpma	Hayır	4121.93	TL
24.04.2019		ERP-Diger	Hayır	2675	TL
01.03.2019		Çarpma	Hayır	820.1	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.10.2022 10:53
Rapor No: 34-04-2110746
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriř Tarihi: 01.10.2022 14:18

Sayfa: 7/8
Araç Çıkıř Tarihi: 04.10.2022 10:53

Araç Resimleri



Diđer

Parça Grubu

Marřbiyel, sol
Marřbiyel, sađ
Kapı, sol arka
Kapı, sađ arka

Parça ve Hasar

Marřbiyel, sol - Boyalı
Marřbiyel, sađ - Boyalı
Kapı, sol arka - Ezik
Kapı, sađ arka - Rötüş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçta esp tuřu olmadıđından dyno testi yapılamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.10.2022 10:53 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-2110746 Araç Giriş Tarihi: 01.10.2022 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2022 10:53
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemleri ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemleri ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası