



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.09.2021 10:31  
Rapor No: 34-04-1032147  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 21.09.2021 09:59

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2021 10:31

# Full Plus Ekspertiz



## 35KH4415


Ekspert / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 21.09.2021 10:31  
Rapor No: 34-04-1032147  
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 21.09.2021 09:59Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2021 10:31**Araç Bilgileri**

<b>Plaka</b>	35KH4415	<b>Şanzıman Tipi</b>	Otomatik
<b>KM</b>	22999	<b>Yakıt Cinsi</b>	Benzin
<b>Şase</b>	ZFA3120000J809805	<b>Motor Gücü</b>	51 kw
<b>Motor Hacmi</b>	1242cc	<b>Marka</b>	Fiat
<b>Rengi</b>	YEŞİL	<b>Model</b>	500
<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	2022-08-15	<b>Model Yılı</b>	2017
<b>Araç Tipi</b>	Hatchback	<b>Ruhsat Sahibi</b>	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
<b>Kapı Sayısı</b>	3 Kapı		

**Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)****B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 21.09.2021 10:31  
Rapor No: 34-04-1032147  
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 21.09.2021 09:59Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2021 10:31**Kontrol Listesi**

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		ARAÇ GENELİNDE EZİKLER VE ÇİZİKLER MEVCUT.
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar deforme.
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.09.2021 10:31  
Rapor No: 34-04-1032147  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 21.09.2021 09:59

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2021 10:31

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.6 m/km	-2.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	65	4
2. Aks	69	69	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	157	154	2
2. Aks	137	156	12
El Freni	149	132	12

### Verimlilik

58

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/45/16	84V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	195/45/16	84V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/45/16	84V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/45/16	84V	5 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.09.2021 10:31  
Rapor No: 34-04-1032147  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 21.09.2021 09:59

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2021 10:31

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 69 NM	Teker Torku 58,22 NM	Teker Gücü 28,9 KW	Test Hızı 128 km/h
Ruhsat Verisi Güç 51 KW	Test Sonucu Güç 44,6 KW	Kayıp Güç 10,79 KW	Performans % 87,45

## RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.09.2021 10:31  
Rapor No: 34-04-1032147  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 21.09.2021 09:59

Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2021 10:31

## OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN  
\*S ( ) L U T IONS

21.09.2021  
Araç: Fiat 500 1.2i 8V  
Motor kodu: 169 A4.000  
Üretim yılı: 09-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 35KH4415  
VIN: ZFA3120000J809805 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 21.09.2021 10:06:10 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD  
Motor Benzinli motor  
ABS ABS/ESP D\*  
Hava yastığı Hava yastığı D\*  
AIC sistemi AIC/kalorifer  
Konfor Marelli EP gösterge panosu grubu D\*  
Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi D\*  
Konfor PARK ASİSTANI

Şanzıman Otomatikleştirilmiş manuel şanzıman  
Direksiyon Servo direksiyon OO  
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

ZFA3120000J809805 şase nolu ve 35KH4415 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.09.2021 10:31  
Rapor No: 34-04-1032147  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 21.09.2021 09:59

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2021 10:31

## Araç Resimleri



## Diđer

### Parça Grubu

Marşbiyel, sađ

Marşbiyel, sol

### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sađ - Boyalı

Marşbiyel, sol - Ezik

## Notlar

**Hasarlar ile ilgili notlar;**  
SAĐ SOL KAPI İÇİ EZİK ÇİZİK MEVCUT.



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.09.2021 10:31 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8  
Rapor No: 34-04-1032147 Araç Giriş Tarihi: 21.09.2021 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2021 10:31  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası