



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.10.2021 10:10
Rapor No: 34-04-2034902
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2021 15:33

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2021 10:10

Full Plus Ekspertiz



35YH177

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 09.10.2021 10:10
Rapor No: 34-04-2034902
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2021 15:33

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2021 10:10

Araç Bilgileri

Plaka	35YH177	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	35335	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	SJNFAAJ11U2687815	Motor Gücü	85 kw
Marka	Nissan	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	MAVİ DERİN	Model	Qashqai
Sonraki Muayene Tar.	2022-09-05	Model Yılı	2019
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.10.2021 10:10
Rapor No: 34-04-2034902
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2021 15:33

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2021 10:10

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.10.2021 10:10
Rapor No: 34-04-2034902
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2021 15:33

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2021 10:10


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.6 m/km	-1.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	83	4
2. Aks	68	68	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	375	390	4
2. Aks	276	265	4
El Freni	70	46	35

Verimlilik

90

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/R17	96H	5 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/R17	96H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/R17	96H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/R17	96H	5 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 09.10.2021 10:10
Rapor No: 34-04-2034902
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2021 15:33

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2021 10:10

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
205	132,84	56,8	109
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	87,7	21,25	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.10.2021 10:10
Rapor No: 34-04-2034902
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2021 15:33

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2021 10:10

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

08.10.2021
Araç: Nissan Oashqai-III.5 dCi (J11)
Motor kodu: K9K—646
Üretim yılı: 15-18
Kilometre durumu
Lisans numarası: 35YH177
VIN: SJNFAAJ11U2687815 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 08.10.2021 17:05:21 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Common Rail CAN/UDS 0
ABS ABS/ESP CAN-U DS 0
ABS El freni CAN-U DS 0
Hava yastığı Airbag UDS 0
A/C sistemi Klima sistemi HVAC CAN 0
Konfor BCM - tüm sistemler O*
Konfor Gateway CAN 0
Konfor IPDM UDS 0
Konfor Radar CAN-U DS 0
Konfor Metrik/Amerikan takometre (gösterge 0
Konfor Şeritte tutma kamerası CAN-UDS 0
Konfor PARK ASISTANI 0
Konfor Sürücü asistan sistemleri ADAS CAN ku... 0
Şanzıman CVT otomatik şanzıman 0
Süspansiyon Süspansiyon CAN-UDS 0
Direksiyon EPS UDS 0
Lastik basıncı kontrolü Lastik basıncı kontrolü CA
N-UDS 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.01.2021		ERP-Çarpisma	Hayır	13151.46	TL



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.10.2021 10:10
Rapor No: 34-04-2034902
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2021 15:33

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2021 10:10

Araç Resimleri



Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde noktasal ezikler mevcut. Sağ basamak hasarlı. Alt koruma bakalitleri deforme mevcut.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.10.2021 10:10 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-2034902 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2021 15:33 Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2021 10:10
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası