



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 12:03
Rapor No: 34-04-1044338
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:15

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 12:03

Full Plus Ekspertiz



06GD2992

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 14.12.2021 12:03
Rapor No: 34-04-1044338
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:15

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 12:03

Araç Bilgileri

Plaka	06GD2992	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	121933	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WDD2050401F037222	Motor Gücü	115 kw
Motor Hacmi	1595cc	Marka	Mercedes-Benz
Rengi	BEYAZ	Model	C
Sonraki Muayene Tar.	2023-07-28	Model Yılı	2014
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 12:03
Rapor No: 34-04-1044338
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:15

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 12:03

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 12:03
Rapor No: 34-04-1044338
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:15

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 12:03


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.6 m/km	-4.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	69	1
2. Aks	62	61	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	366	383	4
2. Aks	239	257	7
El Freni	245	244	0

Verimlilik

89

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/17	98Y	5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/50/17	98Y	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/50/17	98Y	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/50/17	98Y	5 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 14.12.2021 12:03
Rapor No: 34-04-1044338
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:15

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 12:03

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
264	194,34	69,5	144
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
115	104,1	23,15	90,52
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 12:03
Rapor No: 34-04-1044338
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:15

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 12:03

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
80 L U T ONS

..
Lastik basıncı kontrolü RDK OBD DOGO
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

14.12.2021
Araç: Mercedes C1801.6i 16V (205)
Motor kodu: 274.910
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası: OöGD2992
VIN: WDD2050401F037222 (kumanda ünitesinden okunan)
)
Test edilmiş: 14.12.2021 11:28:59 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem
OBD OBD
Motor Benzinli motor
Motor FSCU UDS OBD
Motor PTCU: Güç aktarma organları
ABS ESP: Elektronik stabilite programı
Hava yastığı SRS: Supplemental Restraint System
AIC sistemi KLA Klima

Güvenük DTR adaptif hız kontrol sistemi

Konfor KI (Kombiinstrument): Gösterge panosu
Konfor TPAD: Touchpad

Konfor SDE H OBD
Konfor SG-SW—L sol far kumanda ünitesi

Konfor SG-SW—R sağ far kumanda ünitesi
Konfor SAM ön: Ön merkezi elektrik kumanda ü..
Konfor SAM arka araç elektrik sistemi kumanda... O
OO

Konfor PARK: Park asistanı
Konfor TSG VL sol kapı kumanda ünitesi
Konfor TSG VR ön sağ kapı kumanda ünitesi OOO
Hella Gutmann Solutions GmbH _1_ mega macs PC

Konfor TSG HL arka sol kapı kumanda ünitesi

Hata kodu 818E62A:
Cam krikosu şalteri
>Sabit sinyal.

Konfor TSG HR arka sağ kapı kumanda ünitesi
Konfor KG anahtarsız giriş

Konfor EZS (Elektr. Zündschloss): Elektr. ateşlem..
..
Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi
Konfor 360" Kamera

Şanzıman VGS: Tam entegre şanzıman kontrolü
Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon
SesNideo ZAN merkezi bilgi-eğlence ekranı

SesNideo HU: Head Unit
SesNideo ZAN OBD
SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 12:03
Rapor No: 34-04-1044338
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:15

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 12:03

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.01.2017		Çarpma	Hayır	0	TL
19.08.2015		ERP-Çarpisma	Hayır	5965.21	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 12:03
Rapor No: 34-04-1044338
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:15

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 12:03

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Kaporta	C-direk, sol - Lokal Boya
Arka lambalar	Arka lambalar, sağ - Standart Dışı Onarım
Camlar	Ön cam - Taş izi

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 12:03
Rapor No: 34-04-1044338
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:15

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 12:03

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası