



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.10.2022 11:22
Rapor No: 34-04-1116765
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:40

Sayfa: 1/7
Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2022 11:22

Full Plus Ekspertiz



34EGD297

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.10.2022 11:22
Rapor No: 34-04-1116765
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:40

Sayfa: 2/7
Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2022 11:22

Araç Bilgileri

Plaka	34EGD297	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	14150	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TMBER6NW5M3153733	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Skoda
Renği	KIRMIZI	Model	Scala
Sonraki Muayene Tar.	2024-06-10	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.10.2022 11:22
Rapor No: 34-04-1116765
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:40

Sayfa: 3/7
Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2022 11:22

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.10.2022 11:22 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/7
Rapor No: 34-04-1116765 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:40 Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2022 11:22
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.8 m/km	-4.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	65	3
2. Aks	64	65	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	254	305	17
2. Aks	153	188	19
El Freni	107	110	2

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.10.2022 11:22
Rapor No: 34-04-1116765
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriř Tarihi: 31.10.2022 10:40

Sayfa: 5/7
Araç Çıkıř Tarihi: 31.10.2022 11:22

Dinamometre Ölçüm Deđerleri

Ölçülen Motor Torku 106 NM	Teker Torku 104,81 NM	Teker Gücü 40,4 KW	Test Hızı 135 km/h
Ruhsat Verisi Güç 81 KW	Test Sonucu Güç 70,2 KW	Kayıp Güç 22,08 KW	Performans % 86,67

RPM (Devir/dk) Grafiđi





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.10.2022 11:22
Rapor No: 34-04-1116765
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:40

Sayfa: 6/7
Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2022 11:22

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
SOLUTIONS

31.10.2022

Araç: Skoda Scala 1.0i 12V TSI

Motor kodu: DKRF

Üretim yılı: 19-

Kilometre durumu14150 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34EGD297

VIN: TMBER6NW5M3153733 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 31.10.2022 11:11:06/Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniđi 1 0*

ABS Fren elektroniđi 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor PARK ASİSTANI 0

Konfor Acil çağrı sistemi/Telematik sistemi 0

Şanzıman Şanzıman elektroniđi 0

Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü

0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi 0

SesNideo Bilgi elektroniđi 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

TMBER6NW5M3153733 şase nolu ve 34EGD297 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.10.2022 11:22
Rapor No: 34-04-1116765
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriř Tarihi: 31.10.2022 10:40

Sayfa: 7/7
Araç Çıkıř Tarihi: 31.10.2022 11:22

Araç Resimleri



Diđer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Marřbiyel, sađ
Kaporta

Parça ve Hasar

Marřbiyel, sađ - Boyalı
B-direk, sađ - Lokal Boya

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Sađ ön kapı eřiđi lokal boyalı.