



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.12.2021 14:25  
Rapor No: 34-04-1045918  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 30.12.2021 13:19

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2021 14:25

# Full Plus Ekspertiz



## 16DM676

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 30.12.2021 14:25  
Rapor No: 34-04-1045918  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 30.12.2021 13:19

Sayfa: 2/9  
Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2021 14:25

**Araç Bilgileri**

|                      |                   |               |                                           |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Plaka                | 16DM676           | Şanzıman Tipi | Otomatik                                  |
| KM                   | 110033            | Yakıt Cinsi   | Dizel                                     |
| Şase                 | WDD2050371R317653 | Motor Gücü    | 100 kw                                    |
| Marka                | Mercedes-Benz     | Motor Hacmi   | 1598cc                                    |
| Rengi                | GRİ               | Model         | C                                         |
| Sonraki Muayene Tar. | 2023-07-10        | Model Yılı    | 2017                                      |
| Araç Tipi            | Sedan             | Ruhsat Sahibi | YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |                                           |

**Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)****B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.12.2021 14:25  
Rapor No: 34-04-1045918  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 30.12.2021 13:19

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2021 14:25

**Kontrol Listesi**

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                   | Durum | Notlar |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı               |       |        |
| Araç Koltukları                   |       |        |
| Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri |       |        |
| Araç İç Donanımı                  |       |        |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi        |       |        |
| Silecekler                        |       |        |
| Elektrik ve Elektronik Aksam      |       |        |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri      |       |        |
| Lastik ve Jantlar                 |       |        |
| Fren Sistemi                      |       |        |
| Yürür Aksam                       |       |        |
| Motor                             |       |        |
| Şanzıman                          |       |        |
| Diferansiyel                      |       |        |
| Direksiyon Sistemi                |       |        |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )      |       |        |
| Park Sensörleri                   |       |        |
| Araç Altı                         |       |        |
| Akü                               |       |        |
| Klima                             |       |        |

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.12.2021 14:25  
Rapor No: 34-04-1045918  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 30.12.2021 13:19

Sayfa: 4/9  
Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2021 14:25

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA      |
|----------|-----------|
| 4.6 m/km | -2.7 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 67      | 67      | 0        |
| 2. Aks | 55      | 55      | 0        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 285 | 327 | 13        |
| 2. Aks                     | 173 | 183 | 5         |
| El Freni                   | 190 | 210 | 9         |

### Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip      |
|----------|-----------|--------------------|---------------|----------|
| Sol Ön   | 225/45/18 | 95V                | 6 mm          | 4 Mevsim |
| Sol Arka | 225/40/18 | 95V                | 6 mm          | 4 Mevsim |
| Sağ Ön   | 225/45/18 | 95V                | 6 mm          | 4 Mevsim |
| Sağ Arka | 225/40/18 | 97V                | 6 mm          | 4 Mevsim |

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 30.12.2021 14:25  
Rapor No: 34-04-1045918  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 30.12.2021 13:19

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2021 14:25

**Dinamometre Ölçüm Değerleri**

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 270                 | 174,65          | 55,8       | 167          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 100                 | 102,3           | 35,25      | 100,00       |
| KW                  | KW              | KW         |              |

**RPM (Devir/dk) Grafiği**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.12.2021 14:25  
Rapor No: 34-04-1045918  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 30.12.2021 13:19

Sayfa: 6/9  
Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2021 14:25

**OBD Genel Arıza Tarama**

(&? GUTMANN  
SOLUTIONS

30.12.2021  
Araç: Mercedes C 200 1.6 16V CDI (205)  
Motor kodu: 626.951  
Üretim yılı: 15-18  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 16DM676  
VIN: WDD2050371R317653 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 30.12.2021 14:10:06 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Dizel motor 0  
Motor PTCU: Güç aktarma organları 0  
Motor FSCU UDS OBD 0\*  
Motor SCR: Egzoz gazı redüksiyon 0\*

ABS ESP: Elektronik stabilite programı 0  
ABS EFB OBD 0  
Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi 0

AIC sistemi KLA Klima 0

Güvenlik AWF OBD 0\*  
Konfor EZS (Elektr. Zündschloss): Elektr. ateşlem.  
.. O  
Konfor SAM ön dijital OBD 0  
Konfor SAM arka dijital OBD 0

Konfor 360" Kamera 0\*  
Konfor RFK: Arka görüş kamerası 0\*  
Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi 0  
Konfor PARK: Park asistanı 0

Konfor KI dijital OBD 0\*  
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sol 0\*  
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sağ... 1  
\*

Hata kodu B1DD0:

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

AYNA ISITMASI  
>HATALI FO N KSIYO N

Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi arka so...  
D\*  
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi arka sa...  
D\*  
Konfor SG-SW-L sol far kumanda ünitesi

Hata kodu U11A3:  
Çok fonksiyonlu kamera kumanda ünitesi (ECU) ile i  
letişim  
>BOZUKİLETİŞİM

Konfor SG-SW-R sağ far kumanda ünitesi  
Konfor Kamera kapağı kumanda ünitesi OO

Konfor KG anahtarsız giriş D\*

Konfor KI (Kombiinstrument): Gösterge panosu

Konfor SDE H OBD  
Konfor TSG VL sol kapı kumanda ünitesi  
Konfor TSG VR ön sağ kapı kumanda ünitesi A

Hata kodu B1DD015:  
AYNA ISITMASI  
>Kontrol| akım devresi, pozitif kısa devre/kesinti

Konfor TSG HL arka sol kapı kumanda ünitesi  
Konfor TSG HR arka sağ kapı kumanda ünitesi OO  
Şanzıman ISM CAN OBD  
Şanzıman VGS: Tam entegre şanzıman kontrolü OO

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon D\*  
SesNideo KOMO: Telematik hizmetleri iletişim mo...  
D\*  
SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.  
..  
SesNideo ZAN OBD  
SesNideo Comand Online D\*  
SesNideo Audio 20 OBD D\*  
SesNideo Telematik HERMES D\*  
SesNideo ZAN merkezi bilgi-eğlence ekranı

Lastik basıncı kontrolü RDK OBD D\*  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.12.2021 14:25  
Rapor No: 34-04-1045918  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 30.12.2021 13:19

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2021 14:25

**Tramer Sorgulaması**

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı          | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 10.05.2021   |                      | Çarpisma              | Hayır             | 4967.79        | TL                         |
| 22.09.2019   |                      | ERP-Çarpisma          | Hayır             | 6855.2         | TL                         |
| 09.04.2019   |                      | ERP-Çarpma            | Hayır             | 26338.62       | TL                         |
| 08.04.2019   |                      | Park Halinde Çarpılma | Hayır             | 2945           | TL                         |



D-Expert

## TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.12.2021 14:25  
Rapor No: 34-04-1045918  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 30.12.2021 13:19

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2021 14:25

### Araç Resimleri



### Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

| Parça Grubu    | Parça ve Hasar        |
|----------------|-----------------------|
| Kapı, sağ arka | Kapı, sağ arka - Ezik |
| Camlar         | Ön cam - Taş izi      |

### Notlar

#### Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol frangart lokal boyalı. Motor kaputu civatalarında işlem var. Sol ön kapıda boyasız onarım var. Sol kapı civatalarında işlem var. Orta konsol nikelajı deforme.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.12.2021 14:25  
Rapor No: 34-04-1045918  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 30.12.2021 13:19

Sayfa: 9/9  
Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2021 14:25

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası