



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.04.2022 16:45

Bayi No: 3404

Sayfa: 1/8

Rapor No: 34-04-1061636

Araç Giriş Tarihi: 13.04.2022 15:42

Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2022 16:45

Mersis No: 0005114804300001

Full Plus Ekspertiz



34EDC830

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.04.2022 16:45
Rapor No: 34-04-1061636
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.04.2022 15:42


Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2022 16:45

Araç Bilgileri

Plaka	34EDC830	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	18805	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WAUZZZF53JA072422	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1395cc	Marka	Audi
Rengi	BEYAZ	Model	A5
Sonraki Muayene Tar.	2023-07-03	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Hatchback (Coupe**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 13.04.2022 16:45
Rapor No: 34-04-1061636
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.04.2022 15:42Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2022 16:45**Kontrol Listesi**

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.04.2022 16:45
Rapor No: 34-04-1061636
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.04.2022 15:42

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2022 16:45

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.3 m/km	-1.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	65	3
2. Aks	65	64	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	208	222	6
2. Aks	239	268	11
El Freni	201	216	7

Verimlilik

61

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/40/R18	93Y	5 mm	Yazlık
Sol Arka	245/40/R18	93Y	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/40/R18	93Y	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/40/R18	93Y	5 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.04.2022 16:45
Rapor No: 34-04-1061636
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.04.2022 15:42

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2022 16:45

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 207 NM	Teker Torku 130,1 NM	Teker Gücü 64,4 KW	Test Hızı 159 km/h
Ruhsat Verisi Güç 110 KW	Test Sonucu Güç 104,8 KW	Kayıp Güç 28,87 KW	Performans % 95,27

RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.04.2022 16:45
Rapor No: 34-04-1061636
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.04.2022 15:42

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2022 16:45

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

13.04.2022
Araç: Audi A5 1.4i 16V TFSI
Motor kodu: CVNA
Üretim yılı: 15-18
Kilometre durumu:18805 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34EDC830
VIN: WAUZZZF53JA072422 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 13.04.2022 16:11:56 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD
Motor Motor elektroniđi I
ABS Fren elektroniđi
Hava yastığı Hava yastığı
AIC sistemi AIC/kalorifer 00000

Konfor Merkezi konfor modülü
Konfor Araç elektrik sistemi 1 00

Konfor Gösterge grubu
Konfor Sol lamba kontrolü
Konfor Sağ lamba kontrolü
Konfor Işık kontrolü sol 2
Konfor Işık kontrolü sağ 2 0000
Konfor Sürücü kapısı elektroniđi
Konfor Yolcu kapısı elektroniđi 00

Konfor Sürücü koltuđu ayarı
Konfor Ön yolcu koltuđu ayarı
Konfor Sürgülü tavan
Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0000
Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Şanzıman elektroniđi 0
Şanzıman Vites seçme kolu elektronik 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0
Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

SesNideo Bilgi elektroniđi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WAUZZZF53JA072422 şase nolu ve 34EDC830 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.04.2022 16:45
Rapor No: 34-04-1061636
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.04.2022 15:42

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2022 16:45

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.04.2022 16:45
Rapor No: 34-04-1061636
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.04.2022 15:42

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2022 16:45

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası