



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.05.2023 12:21
Rapor No: 34-04-1163390
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.05.2023 11:56

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2023 12:21

Full Plus Ekspertiz 4x4



26ABB672

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.05.2023 12:21
Rapor No: 34-04-1163390
Mersis No: 0005114804300001


Bayı No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.05.2023 11:56

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2023 12:21

Araç Bilgileri

Plaka	26ABB672	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	139710	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WAUZZZ4M1HD032326	Motor Gücü	185 kw
Motor Hacmi	1984cc	Marka	Audi
Rengi	BEYAZ	Model	Q7
Sonraki Muayene Tar.	2024-01-06	Model Yılı	2016
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.05.2023 12:21
Rapor No: 34-04-1163390
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.05.2023 11:56

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2023 12:21

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.05.2023 12:21
Rapor No: 34-04-1163390
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.05.2023 11:56

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2023 12:21


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-2.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	63	65	2
2. Aks	67	66	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	400	429	7
2. Aks	249	244	2
El Freni	296	263	11

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	255/55/19	111W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	255/55/19	111W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	255/55/19	111W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/55/19	111W	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.05.2023 12:21
Rapor No: 34-04-1163390
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.05.2023 11:56

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2023 12:21

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 497 NM	Teker Torku 288,04 NM	Teker Gücü 98 KW	Test Hızı 102 km/h
Ruhsat Verisi Güç 185 KW	Test Sonucu Güç 174,8 KW	Kayıp Güç 57,57 KW	Performans % 94,49

RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.05.2023 12:21 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/9
Rapor No: 34-04-1163390 Araç Giriş Tarihi: 09.05.2023 11:56 Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2023 12:21
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(&n: GUTMANN
SOLUTIONS

09.05.2023
Araç: Audi 07 2.0i 16V TFSI Quattro
Motor kodu: CYRB
Üretim yılı: 15-18
Kilometre durumu139710 (kumanda ünitesinden okunan
)
Lisans numarası: 26ABB672
VIN: WAUZZZ4M1HD032326 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 09.05.2023 12:08:36 / Standard

Hata kodu I Genel sorgulama I -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniği I 0

ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0
AIC sistemi AIC/kalorifer 0

AIC sistemi Arka AIC kumanda ünitesi 0
Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0
Konfor Merkezi konfor modülü 0
Konfor Araç elektrik sistemi 1 1

Hata kodu 65568:
Term. 30—5
>Elektrik devresinde kesinti vardır.

Konfor Gösterge grubu 0
Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi 0
Konfor Uzun huzmeli far asistanı 0
Konfor Sol lamba kontrolü 0
Konfor Sağ lamba kontrolü 0
Konfor Işık kontrolü sol 2 0
Konfor Işık kontrolü sağ 2 0
Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0
Konfor Arka sürücü tarafı kapı elektroniği 0
Konfor Arka yolcu tarafı kapı elektroniği 0
Konfor Sürücü koltuğu ayarı 0
Konfor Sürgülü tavan 0

Konfor Bagaj kapağı elektroniği 0
Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Şanzıman Vites seçme kolu elektronik 0
Süspansiyon Süspansiyon kontrolü 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0
Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.05.2023 12:21
Rapor No: 34-04-1163390
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.05.2023 11:56

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2023 12:21

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
28.07.2017		ERP-Diger	Hayır	6202.65	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.05.2023 12:21
Rapor No: 34-04-1163390
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.05.2023 11:56

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2023 12:21

Araç Resimleri



Diğer

Parça Grubu

Marşbiyel, sol
Çamurluk, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sol - Lokal Boya
Çamurluk, sağ - Rötüş

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.05.2023 12:21 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1163390 Araç Giriş Tarihi: 09.05.2023 11:56 Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2023 12:21
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası