

Full Plus Ekspertiz 4x4



34SRF08

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.08.2024 12:15
Rapor No: 34-04-1275528
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 01.08.2024 11:39


Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2024 12:15

Araç Bilgileri

Plaka	34SRF08	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	43349	Yakıt Cinsi	Elektrik
Şase	WBY11CF0XNCJ97404	Motor Gücü	240 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	0cc
Rengi	SİYAH	Model	I Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2025-01-27	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Hatchback (Station Wagon**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.08.2024 12:15
Rapor No: 34-04-1275528
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 01.08.2024 11:39

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2024 12:15

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.08.2024 12:15
Rapor No: 34-04-1275528
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 01.08.2024 11:39

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2024 12:15

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.08.2024 12:15 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/9
Rapor No: 34-04-1275528 Araç Giriş Tarihi: 01.08.2024 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2024 12:15
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.9 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	76	0
2. Aks	67	66	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	243	241	1
2. Aks	206	199	3.5
El Freni	247	234	5

Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	255/15/021	109Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	255/15/021	109Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	255/15/021	109Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/15/021	109Y	6 mm	Yazlık

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.08.2024 12:15
Rapor No: 34-04-1275528
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 01.08.2024 11:39

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2024 12:15

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 240 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.08.2024 12:15 Bayi No: 3404 Sayfa: 7/9
Rapor No: 34-04-1275528 Araç Giriş Tarihi: 01.08.2024 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2024 12:15
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
SO U IONS

01.08.2024
Araç: BMW i3 101
Motor kodu: 181 PZSB
Üretim yılı: 17-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34SRF08
VIN:
Test edilmiş: 01.08.2024 11:57:06 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Motor EME Elektrikli makineler elektroniği D*

Motor LIM Şarj arayüz modülü D*
Motor SME Bellek yönetimi elektronik D*
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü D*
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi O*

Konfor KOMBI Gösterge panosu D*

Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi D*
Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi D*
Konfor KAFAS Kamera tabanlı sürücü destek sis... D
*

Konfor FLE-L Sol far elektroniği D*
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği D*

Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi D*

SesNideo TCB Telematik kumanda ünitesi D*
SesNideo HU-H Kontrol yüzeyi
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.05.2022		Çarpma	Hayır	8898.31	TL

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.08.2024 12:15
Rapor No: 34-04-1275528
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 01.08.2024 11:39

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2024 12:15

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Diğer



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.08.2024 12:15 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1275528 Araç Giriş Tarihi: 01.08.2024 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 01.08.2024 12:15
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası