



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.06.2023 12:50  
Rapor No: 34-04-1172477  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.06.2023 12:22

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.06.2023 12:50

# Full Plus Ekspertiz



## 34BNP148

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.06.2023 12:50  
Rapor No: 34-04-1172477  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.06.2023 12:22

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.06.2023 12:50

## Araç Bilgileri

Plaka	34BNP148	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	96862	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	JN1TCAT32U0117972	Motor Gücü	96 kw
Marka	Nissan	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	KAHVERENGİ BRONZ KAHVE	Model	X-Trail
Sonraki Muayene Tar.	2025-05-08	Model Yılı	2018
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.06.2023 12:50  
Rapor No: 34-04-1172477  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.06.2023 12:22

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.06.2023 12:50

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.06.2023 12:50  
Rapor No: 34-04-1172477  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.06.2023 12:22

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.06.2023 12:50


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.7 m/km	-3.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	72	2
2. Aks	65	65	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	536	438	18
2. Aks	302	233	23
El Freni	209	145	30

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/19	103W	6 mm	4 Mevsim
Sol Arka	225/55/19	103W	6 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	225/55/19	103W	6 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	225/55/19	103W	6 mm	4 Mevsim



Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.  
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.06.2023 12:50  
Rapor No: 34-04-1172477  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriř Tarihi: 15.06.2023 12:22

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkıř Tarihi: 15.06.2023 12:50

## Dinamometre Ölçüm Deđerleri

Ölçülen Motor Torku 162 NM	Teker Torku 100,31 NM	Teker Gücü 53,1 KW	Test Hızı 122 km/h
Ruhsat Verisi Güç 96 KW	Test Sonucu Güç 87 KW	Kayıp Güç 24,33 KW	Performans % 90,63

## RPM (Devir/dk) Grafiđi



**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.06.2023 12:50  
Rapor No: 34-04-1172477  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.06.2023 12:22

Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.06.2023 12:50

## OBD Genel Arıza Tarama

(ran; GUTMANN  
"SOLUTIONS

15.06.2023  
Araç: Nissan X-Trail 1.6 16V dCi (T32) ZWD  
Motor kodu: R9M—410  
Üretim yılı: 14-18  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34BNP148  
VIN:  
Test edilmiş: 15.06.2023 12:33:14 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Dizel CAN-UDS 0  
ABS ABS/ESP CAN-U DS 0  
ABS El freni CAN-U DS 0  
Hava yastığı Airbag UDS 0  
AIC sistemi Klima sistemi HVAC UDS 0  
Konfor BCM UDS 0  
Konfor Gateway CAN 0  
Konfor IPDM UDS 0  
Konfor Metrik/Amerikan takometre (gösterge 0  
Konfor Şeritte tutma kamerası CAN-U DS 0  
Konfor Panoramik görüntü CAN 0  
Konfor Elektr. kontrollü bagaj kapağı CAN 0  
Konfor GW Araca erişim 0  
Konfor PARK ASİSTANI 0  
Konfor Arka sol radar sensörü CAN 0  
Konfor Arka sağ radar sensörü CAN 0  
Konfor Kısa hüzmeli far kumanda ünitesi CAN 0  
Konfor Sürücü asistan sistemleri ADAS CAN ku... 0  
Konfor Radar CAN-U DS 0

Şanzıman CVT otomatik şanzıman 0  
Süspansiyon Süspansiyon CAN-UDS 0  
Direksiyon EPS UDS 0  
SesNideo Görsel işitsel iletişim elektronik kumand  
... 0  
Lastik basıncı kontrolü Lastik basıncı kontrolü CA  
N-UDS 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
22.01.2023		ERP-Çarpisma	Hayır	29838.63	TL
03.01.2020		Çarpisma	Hayır	551.65	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.06.2023 12:50  
Rapor No: 34-04-1172477  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.06.2023 12:22


Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.06.2023 12:50

## Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Ön camurluklarda noktasal boyasız onarım var.



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.06.2023 12:50  
Rapor No: 34-04-1172477  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.06.2023 12:22

Sayfa: 8/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.06.2023 12:50

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliđini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiđi gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olađan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluđunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeđi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliđini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası