



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 11:22
Rapor No: 34-04-2041505
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:25

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 11:22

Full Plus Ekspertiz



34AFE230

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 11:22
Rapor No: 34-04-2041505
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:25


Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 11:22

Araç Bilgileri

Plaka	34AFE230	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	68065	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WAUZZZF46JA057775	Motor Gücü	140 kw
Marka	Audi	Motor Hacmi	1968cc
Rengi	GRİ	Model	A4
Sonraki Muayene Tar.	2020-09-08	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Station Wagon (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 11:22
Rapor No: 34-04-2041505
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:25

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 11:22

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik cizik var.
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 11:22
Rapor No: 34-04-2041505
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:25

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 11:22


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.8 m/km	-3.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	74	4
2. Aks	71	71	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	379	408	7
2. Aks	270	281	4
El Freni	122	205	41

Verimlilik

81

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/17	94Y	4 mm	Yazlık
Sol Arka	225/50/17	94Y	4 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/50/17	94Y	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/50/17	94Y	4 mm	Yazlık

Parça

Jant, sol ön

Hasar

Çizik



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 11:22
Rapor No: 34-04-2041505
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:25

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 11:22

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 340 NM	Teker Torku 258,53 NM	Teker Gücü 75,4 KW	Test Hızı 106 km/h
Ruhsat Verisi Güç 140 KW	Test Sonucu Güç 129,4 KW	Kayıp Güç 39,77 KW	Performans % 92,43

RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 11:22
Rapor No: 34-04-2041505
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:25

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 11:22

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SOLUTIONS

22.11.2021

Araç: Audi A4 2.0 16V TDI

Motor kodu: DESA

Üretim yılı: 15-18

Kilometre durumu:68065 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34AFE230

VIN: WAUZZZF46JA057775 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 22.11.2021 14:02:34 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 0

Motor Katkı maddesi dozajlama sistemi 0

ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Merkezi konfor modülü 0

Konfor Diyağ. arayüzü veri yolu 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi 0

Konfor Sol lamba kontrolü 0

Konfor Sağ lamba kontrolü 0

Konfor Işık kontrolü sol 2 0

Konfor Işık kontrolü sağ 2 0

Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0

Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0

Konfor Arka sürücü tarafı kapı elektroniği 0

Konfor Arka yolcu tarafı kapı elektroniği 0

Konfor Sürgülü tavan 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Şanzıman Vites seçme kolu elektronik 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 11:22
Rapor No: 34-04-2041505
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:25

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 11:22

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
06.12.2018		Çarpma	Hayır	429.26	TL
14.11.2018		Çarpisma	Hayır	9139.74	TL
10.05.2018		Çarpisma	Hayır	3554.79	TL
27.04.2018		Çarpma	Hayır	377.6	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 11:22
Rapor No: 34-04-2041505
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:25

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 11:22

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Arka bölüm	Bagaj havuzu - Lokal Boya
Arka bölüm	Arka sac/panel - Ezik
Çamurluk, sol	Davlumbaz - Kırılmış
Arka bölüm	Bagaj havuzu - Standart Dışı Onarım

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Stepne sabitleme bakaliti kırılmış.

Diğer notlar;
Aracın altı kapalı olduğundan tam kontrol yapılamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 11:22
Rapor No: 34-04-2041505
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:25

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 11:22

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası