

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.03.2024 15:31  
Rapor No: 34-04-2239101  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:40

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2024 15:31

# Full Plus Ekspertiz 4x4



## 34SL9162

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.03.2024 15:31  
Rapor No: 34-04-2239101  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:40

Sayfa: 2/9  
Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2024 15:31

## Araç Bilgileri

Plaka	34SL9162	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	165960	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WAUZZZ4M4HD032501	Motor Gücü	185 kw
Marka	Audi	Motor Hacmi	1984cc
Rengi	SİYAH	Model	Q7
Sonraki Muayene Tar.	2025-12-06	Model Yılı	2016
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.03.2024 15:31  
Rapor No: 34-04-2239101  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:40

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2024 15:31

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.03.2024 15:31 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 34-04-2239101 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:40 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2024 15:31  
Mersis No: 0005114804300001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.9 m/km	-1.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	73	1
2. Aks	69	68	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	347	285	18
2. Aks	237	221	7
El Freni	103	113	9

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	285/45/20	112V	3 mm	4 Mevsim
Sol Arka	285/45/20	112V	3 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	285/45/20	112V	3 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	285/45/20	112V	3 mm	4 Mevsim

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.03.2024 15:31 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/9  
Rapor No: 34-04-2239101 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:40 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2024 15:31  
Mersis No: 0005114804300001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
185	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.03.2024 15:31 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 34-04-2239101 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:40 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2024 15:31  
Mersis No: 0005114804300001

## OBD Genel Arıza Tarama

(&n: GUTMANN  
SOLUTIONS

12.03.2024  
Araç: Audi 07 2.0i 16V TFSI Quattro  
Motor kodu: CYRB  
Üretim yılı: 15-18  
Kilometre durumu:165960 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Lisans numarası: 34SL9162  
VIN: WAUZZZ4M4HDO32501 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 12.03.2024 15:03:10 / Standard

Hata kodu I Genel sorgulama I -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Motor elektroniği I 0

ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0  
AIC sistemi AIC/kalorifer 0

AIC sistemi Arka AIC kumanda ünitesi 0  
Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0  
Konfor Merkezi konfor modülü 0  
Konfor Araç elektrik sistemi 1 0  
Konfor Gösterge grubu 0  
Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi 0  
Konfor Uzun huzmeli far asistanı 0  
Konfor Sol lamba kontrolü 0  
Konfor Sağ lamba kontrolü 0  
Konfor Işık kontrolü sol 2 0  
Konfor Işık kontrolü sağ 2 0  
Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0  
Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0  
Konfor Arka sürücü tarafı kapı elektroniği 0  
Konfor Arka yolcu tarafı kapı elektroniği 0  
Konfor Sürücü koltuğu ayarı 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor Sürgülü tavan

Konfor Bagaj kapağı elektroniği  
Şanzıman Şanzıman elektroniği

Şanzıman Vites seçme kolu elektronik  
Süspansiyon Süspansiyon kontrolü OO

Direksiyon Direksiyon asistanı  
Direksiyon Direksiyon sütunu modülü OO

SesNideo Bilgi elektroniği  
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.03.2024 15:31 Bayi No: 3404 Sayfa: 7/9  
Rapor No: 34-04-2239101 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:40 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2024 15:31  
Mersis No: 0005114804300001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.07.2023		Tutar	Hayır	0	TL
29.07.2022		Tutar	Hayır	0	TL
31.08.2021		Tutar	Hayır	0	TL
28.08.2021		Tutar	Hayır	0	TL



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.03.2024 15:31  
Rapor No: 34-04-2239101  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:40

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2024 15:31

## Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

### Parça Grubu

Marşbiyel, sağ  
Marşbiyel, sol

### Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı  
Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı

## Notlar

**Lastik ile ilgili notlar;**  
Lastik dişlerinde deformasyon var  
**Hasarlar ile ilgili notlar;**  
Sağ ön çamurluk dodiği boyalı  
**Diğer notlar;**  
Araç kirli ve çamurlu bakılmıştır



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.03.2024 15:31 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 34-04-2239101 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:40 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2024 15:31  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası