

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.04.2024 10:57  
Rapor No: 34-04-4244786  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 01.04.2024 14:26

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2024 10:57

# Full Plus Ekspertiz



## 34B0Z659

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.04.2024 10:57  
Rapor No: 34-04-4244786  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 01.04.2024 14:26


Sayfa: 2/10  
Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2024 10:57

## Araç Bilgileri

Plaka	34BOZ659	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	187177	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WBAXC0109DDZ95054	Motor Gücü	135 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1995cc
Rengi	BEYAZ	Model	5 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2024-05-20	Model Yılı	2012
Araç Tipi	Hatchback (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.04.2024 10:57  
Rapor No: 34-04-4244786  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 01.04.2024 14:26

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2024 10:57

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.04.2024 10:57 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 34-04-4244786 Araç Giriş Tarihi: 01.04.2024 14:26 Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2024 10:57  
Mersis No: 0005114804300001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1 m/km	-0.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	85	2
2. Aks	80	84	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	508	454	11
2. Aks	331	301	9
El Freni	269	224	17

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/50/18	100W	5 mm	Yazlık
Sol Arka	245/50/18	100W	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/50/18	100W	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/50/18	100W	5 mm	Yazlık

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.04.2024 10:57 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 34-04-4244786 Araç Giriş Tarihi: 01.04.2024 14:26 Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2024 10:57  
Mersis No: 0005114804300001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
135	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.04.2024 10:57 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 34-04-4244786 Araç Giriş Tarihi: 01.04.2024 14:26 Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2024 10:57  
Mersis No: 0005114804300001

## OBD Genel Arıza Tarama

(tün; GUTMANN  
80 L U T IONS

01.04.2024  
Araç: BMW 520d GT F07  
Motor kodu: N47 D20 C  
Üretim yılı: 12-17  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34802659  
VIN: WBAXCO109DDZ95054 (kumanda ünitesinden okunan )  
Test edilmiş: 01.04.2024 14:49:55 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Motor EKPS Yakıt pompası kumanda ünitesi

ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü  
ABS EMF Park freni kumanda ünitesi  
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi OOO

AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi

Hata kodu DTC 8011A6:  
Arka sağ hava karışım kelebeği aktüatörü  
>MOTORUN VEYA FLAPIN ÇALIŞMASINDA ZORLUK VEYA BLOK E OLMUŞ

Konfor KOMBI Gösterge panosu

Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi  
Konfor ICM Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ü. ho

Hata kodu DTC 48010F:  
STABİLİTE KONTROL SVİCİ  
>Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu DTC 48010D:  
Elektronik şasi ayarı şalteri  
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu DTC 48010E:  
Elektronik şasi ayarı şalteri  
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu DTC 482714:  
Park desteği uç svici  
>Elektrik devresinde kesinti vardır.

Konfor FRM Ön araç elektrik sistemi kumanda ü.

Hata kodu DTC 800F2F:  
KISA FAR SAĞ  
>HATALI FONKSİYON  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0  
Konfor JBE Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 1

Hata kodu DTC C90D\_60:\_\_\_  
HAVA KİRLİLİK SENSÖRÜ  
>HATALI FONKSİYON

Konfor SZL Direksiyon sütunu anahtarlama ünitesi 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0  
Konfor SMFA sürücü koltuk kumanda ünitesi 0

Konfor TRSVC Panoramik kamera 0

Konfor PDC Park asistanı 0

Konfor HKL Bagaj kapağı modülü 3

Hata kodu DTC 801709:  
Bagaj kapağı aktüatörü sol  
>Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu DTC 801713:  
Ha|| sensörü 1\_ sol  
>KESINTI/ŞASIYE KISA DEVRE

Hata kodu DTC 801715:  
Ha|| sensörü 2\_ sol  
>KESINTI/ŞASIYE KISA DEVRE

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0  
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0  
Hırsızlık koruması CAS sürüş yetkilendirme modülü 0

Süspansiyon EHC Seviye kontrolü kumanda ünitesi 0  
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0

SesNideo CIC Bilgi-eğlence kumanda ünitesi 0

SesNideo CBX-Media Multimedya arayüzü 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.04.2024 10:57 Bayi No: 3404 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 34-04-4244786 Araç Giriş Tarihi: 01.04.2024 14:26 Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2024 10:57  
Mersis No: 0005114804300001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
16.04.2023		Çarpma	Hayır	9500	TL
02.04.2016		ERP-Çarpisma	Hayır	5657.37	TL
31.03.2016		Çarpisma	Hayır	5516.5	TL
01.09.2013		Çarpma	Hayır	74069	TL

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.04.2024 10:57  
Rapor No: 34-04-4244786  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 01.04.2024 14:26


Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2024 10:57

## Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Tavan	Ön cam direği, sağ - Boyalı
Kaporta	C-direk, sağ - Boyalı
Kaporta	A-direk, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı
Kaporta	B-direk, sağ - Değişmiş
Camlar	Ön cam - Değişmiş
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Değişmiş
Camlar	Ön cam - Taş Vuruğu



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.04.2024 10:57 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/10  
Rapor No: 34-04-4244786 Araç Giriş Tarihi: 01.04.2024 14:26 Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2024 10:57  
Mersis No: 0005114804300001

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ frangar boyalı ön tampon sağ ön çamurluk civataları işlemlili araç alt bakaliti hasarlı. orta konsol kılıma ızgarasında onarım var. araç içi kulanıma bağlı deformasyon var.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.04.2024 10:57 Bayi No: 3404 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 34-04-4244786 Araç Giriş Tarihi: 01.04.2024 14:26 Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2024 10:57  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası