



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 11:44
Rapor No: 34-04-1045250
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 10:41

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 11:44

Full Plus Ekspertiz



34EUA994

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 11:44
Rapor No: 34-04-1045250
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 10:41

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 11:44

Araç Bilgileri

Plaka	34EUA994	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	177531	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	1C4RJFBM6EC170179	Motor Gücü	184 kw
Marka	Jeep	Motor Hacmi	2987cc
Rengi	BEYAZ	Model	Grand Cherokee
Sonraki Muayene Tar.	2022-05-14	Model Yılı	2013
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 11:44
Rapor No: 34-04-1045250
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 10:41

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 11:44

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 11:44
Rapor No: 34-04-1045250
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 10:41

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 11:44

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.3 m/km	-4,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	71	1
2. Aks	60	62	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	463	486	5
2. Aks	360	417	14
El Freni	270	321	16

Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	265/60/18	110T	7 mm	4 Mevsim
Sol Arka	265/60/18	110T	7 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	265/60/18	110T	7 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	265/60/18	110T	7 mm	4 Mevsim



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 11:44
Rapor No: 34-04-1045250
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 10:41

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 11:44

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 453 NM	Teker Torku 282,31 NM	Teker Gücü 79,2 KW	Test Hızı 112 km/h
Ruhsat Verisi Güç 184 KW	Test Sonucu Güç 157,3 KW	Kayıp Güç 60,8 KW	Performans % 85,49

RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 11:44
Rapor No: 34-04-1045250
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 10:41

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 11:44

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SOLUTIONS

| Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

23.12.2021

Araç: Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 24V CRDI

Motor kodu: EXF (VM—44D)

Üretim yılı: 13-

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34EUA994

VIN: 1C4RJFBM6EC170179 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 23.12.2021 10:58:34 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Dizel CAN-UDS 2

Hata kodu P201D:

DEĞİŞKEN MANİFOLD VALFİ/KAPAĞI SIRA 1

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P1EOC:

MİN. YAKIT SEVİYESİ HAKKINDA BİLGİ

>Arıza girişinde yakıt deposu boş

ABS ABS/ESP CAN-U DS 0

Hava yastığı Hava yastığı ORC CAN-U DS 0

AIC sistemi HVAC klima CAN-UDS 0

Konfor Gateway CAN 0

Konfor Radyo modülü RFHM CAN-UDS 0

Konfor Gösterge panosu CAN-U DS 0

Konfor DMçn sol Kapı elektronik kumanda ünite... 0

Konfor DMOOn sağ Kapı elektronik kumanda ünite... 0

Konfor HSM koltuk ısıtma modülü CAN-UDS 0

Konfor MSMD Koltuk belleği CAN 0

Konfor PTS Parktronic CAN-U DS 0

Konfor Direksiyon kolonu modül SCCMü CAN 0

Konfor Bagaj kapağı modülü PLGM CAN-UDS 0

Konfor Adaptif sürüş farı AFLS) CAN-U DS 0

Konfor Orta konsol kontrol paneli ICS CAN-UDS 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Otomatik şanzıman CAN-U DS 0

Şanzıman Vites seçme kolu modülü ESM CAN-UDS 0

Şanzıman Dört tekerlekten çekişli DTCM CAN-UDS 0

Hırsızlık koruması ITM hırsızlık alarm sistemi CAN
-U DS 0

Direksiyon EPS elektr. direksiyon CAN-U DS 0

SesNideo AMP Ses amplifikatörü CAN 0

SesNideo RAD Radyo CAN-U DS 0

SesNideo EDM sürücü modülü CAN-UDS 0

Lastik basıncı kontrolü Lastik basıncı kontrolü CA
N-UDS 0



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 11:44
Rapor No: 34-04-1045250
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 10:41

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 11:44

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
02.03.2019		Çarpma	Hayır	0	TL
20.11.2013		Çarpma	Hayır	1621	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 11:44
Rapor No: 34-04-1045250
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 10:41

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 11:44

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Motor kaputu	Motor kaputu - Boyası Atmış
Kapı, sol ön	Kapı, sol ön - Noktasal Ezik

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön çamurluk ve sağ ön kapıda boyasız onarım var. Ön çamurluk civatalarında işlem var. Start tuşunda kullanıma bağlı deformasyon var. Arka silecek lastiğinde deformasyon var.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 11:44
Rapor No: 34-04-1045250
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 10:41

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 11:44

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası