



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2022 16:06
Rapor No: 34-04-1063559
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2022 12:14

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2022 16:06

Full Plus Ekspertiz



34NB6612

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 25.04.2022 16:06
Rapor No: 34-04-1063559
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2022 12:14

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2022 16:06

Araç Bilgileri

Plaka	34NB6612	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	110778	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W0LBF6EG2GG055162	Motor Gücü	100 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	GRİ	Model	Astra
Sonraki Muayene Tar.	2023-03-16	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2022 16:06
Rapor No: 34-04-1063559
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2022 12:14

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2022 16:06

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2022 16:06
Rapor No: 34-04-1063559
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2022 12:14

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2022 16:06

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-2.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	66	1
2. Aks	65	64	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	310	321	3
2. Aks	122	114	7
El Freni	120	108	10

Verimlilik

65

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	91W	5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	91W	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	91W	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	91W	5 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 25.04.2022 16:06
Rapor No: 34-04-1063559
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2022 12:14

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2022 16:06

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
117	75,85	44,4	147
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	76,6	23,77	76,60
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2022 16:06
Rapor No: 34-04-1063559
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2022 12:14

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2022 16:06

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

25.04.2022
Araç: Opel/VauxhallAstra—K1.616V CDTI
Motor kodu: B 16 DTH (LVL)
Üretim yılı: 15-17
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34N86612
VIN: WOLBF6EG266055162 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 25.04.2022 14:57:33 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Dizel motor 1

Hata kodu P261A:
SOĞUTMA SIVISI POMPASI KONTROLU__
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS ABS/ESP 0

Hava yastığı Hava yastığı 0
A/C sistemi A/C/kalorifer 0
A/C sistemi Klima sistemi kontrol ünitesi 0

Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi 0
Konfor Gösterge grubu 0
Konfor Park desteği 0

Konfor ANAHTARSIZ ERİŞİM SİSTEMİ o
Konfor Ön kamera sistemi 0

Konfor Direksiyon kilidi 0

Şanzıman Otomatik şanzıman O*
Direksiyon Servo direksiyon 0
SesNideo RADYO O*
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2022 16:06
Rapor No: 34-04-1063559
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2022 12:14

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2022 16:06

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.01.2020		Çarpma	Hayır	5499.07	TL
13.09.2017		ERP-Çarpisma	Hayır	2826.9	TL
07.04.2017		ERP-Çarpisma	Hayır	2297.17	TL
21.10.2016		Araç Disinda Sabit Cisme Çarpma	Hayır	563.56	TL
01.10.2016		Park Halinde Çarpılma	Hayır	796.5	TL


**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2022 16:06
Rapor No: 34-04-1063559
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2022 12:14

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2022 16:06

Araç Resimleri**Diğer**

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	C-direk, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Camlar	Ön cam - Çatlak

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

Sol çamurluk civatalarında işlem var. Sol arka kapı eşiği boyalı.