

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.08.2023 16:08
Rapor No: 34-04-1188101
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.08.2023 15:33

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2023 16:08

Full Plus Ekspertiz



34GE2846

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.08.2023 16:08
Rapor No: 34-04-1188101
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.08.2023 15:33

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2023 16:08

Araç Bilgileri

Plaka	34GE2846	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	124062	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VSSZZZ6JZAR029861	Motor Gücü	77 kw
Marka	Seat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Ibiza
Sonraki Muayene Tar.	2024-10-08	Model Yılı	2011
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	KEMAL OĞUR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.08.2023 16:08
Rapor No: 34-04-1188101
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.08.2023 15:33

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2023 16:08

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.08.2023 16:08 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-04-1188101 Araç Giriş Tarihi: 28.08.2023 15:33 Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2023 16:08
Mersis No: 0005114804300001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.1 m/km	5.3 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	68	2
2. Aks	66	68	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	178	151	15
2. Aks	177	179	1
El Freni	121	124	2

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/60/15	84T	6 mm	Yazlık
Sol Arka	185/60/15	84T	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/60/15	84T	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/60/15	84T	6 mm	Yazlık

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.08.2023 16:08

Bayi No: 3404

Sayfa: 5/9

Rapor No: 34-04-1188101

Araç Giriş Tarihi: 28.08.2023 15:33


Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2023 16:08

Mersis No: 0005114804300001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
135	82,52	36,4	119
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
77	74,7	30,08	97,01
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.08.2023 16:08 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/9
Rapor No: 34-04-1188101 Araç Giriş Tarihi: 28.08.2023 15:33 Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2023 16:08
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(tün; GUTMANN
"SOLUTIONS

28.08.2023
Araç: Seat Ibiza SC 1.6i 16V
Motor kodu: BTS
Üretim yılı: 08—12
Kilometre durumu124060 (kumanda ünitesinden okunan
)
Lisans numarası: 34GE2846
VIN: VSSZZZöZAR029861 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 28.08.2023 15:56:16 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -
ABS Fren elektroniği 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
AIC sistemi AIC/kalorifer 0
Konfor Araç elektrik sistemi 1 0
Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0

Konfor Çok işlevli modül 0

Hırsızlık koruması MOTOR KİLİDİ 0
Direksiyon Direksiyon asistanı 0

SesNideo Radyo ayarlayıcı 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.05.2021		Carpma	Hayır	0	TL
27.07.2017		ERP-Dolu/Yildirim/Firtina	Hayır	3750	TL
28.06.2013		ERP-Çarpisma	Hayır	1105.18	TL
04.08.2012		ERP-Çarpisma	Hayır	2469.34	TL
26.12.2010		Park Halinde Çarpilma	Hayır	0	TL

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.08.2023 16:08
Rapor No: 34-04-1188101
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.08.2023 15:33

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2023 16:08

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Tavan

Döşemeler/Kapaklar

Şanzıman

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Ön cam direği, sol - Boyalı

Tavan döşemesi - Sabitlemesi Hatalı

Otomatik - Ses Yapıyor

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.08.2023 16:08
Rapor No: 34-04-1188101
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.08.2023 15:33

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2023 16:08

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Volant ta ses var servis kontrolü gereklidir.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç genel mikron değeri 170 - 210 arasındadır (iç direkler dahil)

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.08.2023 16:08 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1188101 Araç Giriş Tarihi: 28.08.2023 15:33 Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2023 16:08
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ön ve arka tamponlarda değişmiş ve boyanmış parça kontrolü bu ekspertizin kapsamında değildir.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası