



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.04.2022 11:05  
Rapor No: 34-04-1061949  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:34

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2022 11:05

# Full Plus Ekspertiz



## 34NCS01

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 15.04.2022 11:05  
Rapor No: 34-04-1061949  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:34

Sayfa: 2/9  
Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2022 11:05

**Araç Bilgileri**

|                      |                   |               |                                           |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Plaka                | 34NCS01           | Şanzıman Tipi | Otomatik                                  |
| KM                   | 55902             | Yakıt Cinsi   | Benzin                                    |
| Şase                 | SAJAA04MXEPU23408 | Motor Gücü    | 177 kw                                    |
| Motor Hacmi          | 1998cc            | Marka         | Jaguar                                    |
| Rengi                | SİYAH             | Model         | XF                                        |
| Sonraki Muayene Tar. | 2024-02-28        | Model Yılı    | 2014                                      |
| Araç Tipi            | Sedan             | Ruhsat Sahibi | YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |                                           |

**Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)****B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.04.2022 11:05  
Rapor No: 34-04-1061949  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:34

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2022 11:05

**Kontrol Listesi**

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                   | Durum | Notlar |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı               |       |        |
| Araç Koltukları                   |       |        |
| Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri |       |        |
| Araç İç Donanımı                  |       |        |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi        |       |        |
| Silecekler                        |       |        |
| Elektrik ve Elektronik Aksam      |       |        |
| Torpid ve Emniyet Kemerleri       |       |        |
| Lastik ve Jantlar                 |       |        |
| Fren Sistemi                      |       |        |
| Yürür Aksam                       |       |        |
| Motor                             |       |        |
| Şanzıman                          |       |        |
| Diferansiyel                      |       |        |
| Direksiyon Sistemi                |       |        |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )      |       |        |
| Park Sensörleri                   |       |        |
| Araç Altı                         |       |        |
| Akü                               |       |        |
| Klima                             |       |        |

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.04.2022 11:05  
Rapor No: 34-04-1061949  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:34

Sayfa: 4/9  
Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2022 11:05

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA      |
|-----------|-----------|
| -2.2 m/km | -3.6 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 77      | 75      | 2        |
| 2. Aks | 68      | 68      | 0        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 363 | 387 | 6         |
| 2. Aks                     | 331 | 357 | 7         |
| El Freni                   | 284 | 318 | 11        |

### Verimlilik

81

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat       | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|------------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 245/45/R18 | 100Y               | 5 mm          | Yazlık |
| Sol Arka | 245/45/R18 | 100Y               | 5 mm          | Yazlık |
| Sağ Ön   | 245/45/R18 | 100Y               | 5 mm          | Yazlık |
| Sağ Arka | 245/45/R18 | 100Y               | 5 mm          | Yazlık |

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.04.2022 11:05  
Rapor No: 34-04-1061949  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:34

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2022 11:05

**Dinamometre Ölçüm Değerleri**

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 177                 | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

**RPM (Devir/dk) Grafiği**

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.04.2022 11:05  
Rapor No: 34-04-1061949  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:34

Sayfa: 6/9  
Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2022 11:05

## OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN  
SOLUTIONS

15.04.2022  
Araç: Jaguar XF (X250) 2.0i 16V Turbo  
Motor kodu: 204 PT  
Üretim yılı: 12-15  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34NCS01  
VIN: SAJAA04MXEPU23408 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 15.04.2022 10:23:10 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor OBD Fişi 0  
Motor PCM Benzin 0  
ABS ABS Anti blokaj sistemi 0  
ABS EPBM elektromekanik e| freni (eski) 0

Hava yastığı RCM pasif güvenlik sistemi 0  
AIC sistemi HVAC klima otomatığı 0

Konfor GWM merkezi Gateway 0

Konfor IPC gösterge panosu CAN 2 0  
Konfor ICP entegre edilmiş kontrol paneli 0  
Konfor BCM karoseri kumanda ünitesi 0  
Konfor BCMB araç elektrik sistemi kumanda üni... 0

Konfor HCM far kontrol modülü 0  
Konfor DDM sürücü kapısı modülü 0  
Konfor PDM yolcu kapısı modülü 0  
Konfor PAM park yardım modülü 0  
Konfor FCDIM arayüz modülü 0

Şanzıman TCM şanzıman kumanda ünitesi 0

Şanzıman GSM vites kolu kumanda ünitesi 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hırsızlık koruması RFAIKVM sürüş yetkilendirme mod  
ülü 0  
SesNideo FCDIM arayüz modülü 0

Lastik basıncı kontrolü TPM Lastik basıncı kontrol  
ü 2 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.04.2022 11:05  
Rapor No: 34-04-1061949  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:34

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2022 11:05

**Tramer Sorgulaması**

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı              | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 23.08.2015   |                      | ERP-Park Halinde Çarpılma | Hayır             | 1750           | TL                         |
| 12.11.2014   |                      | Park Halinde Çarpılma     | Hayır             | 1395.2         | TL                         |



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.04.2022 11:05  
Rapor No: 34-04-1061949  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:34

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2022 11:05

## Araç Resimleri



## Diğer

### Parça Grubu

Fren sistemi  
Kapı, sol ön  
Kapı, sol arka  
Kalorifer/Klima

### Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış  
Kapı, sol ön - Rötüş  
Kapı, sol arka - Rötüş  
Havalandırma ızgarası - Yıpranmış

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön çamurluk civatasında ayar işlemi mevcut.

### Diğer notlar;

Araçın ESP sistemi tam kapanmadığından DYNO testi yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.04.2022 11:05  
Rapor No: 34-04-1061949  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:34

Sayfa: 9/9  
Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2022 11:05

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası