



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.11.2022 17:16
Rapor No: 34-04-2122582
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:29

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.11.2022 17:16

Full Plus Ekspertiz



34RH8612

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doęuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.11.2022 17:16
Rapor No: 34-04-2122582
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:29

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.11.2022 17:16

Araç Bilgileri

Plaka	34RH8612	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	151063	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA1R5102HV756625	Motor Gücü	100 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	BMW
Rengi	MAVİ METALİK	Model	1 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2023-11-27	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Hatchback (Station Wagon**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.11.2022 17:16
Rapor No: 34-04-2122582
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:29

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.11.2022 17:16

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.11.2022 17:16 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/8
Rapor No: 34-04-2122582 Araç Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 24.11.2022 17:16
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.9 m/km	-2.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	57	57	0
2. Aks	55	52	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	303	294	3
2. Aks	280	274	2
El Freni	175	275	36

Verimlilik

84

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	255/40/18	92Y	4 mm	Yazlık
Sol Arka	255/35/18	94Y	4 mm	Yazlık
Sağ Ön	255/40/18	92Y	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/35/18	94Y	4 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.11.2022 17:16
Rapor No: 34-04-2122582
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:29

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.11.2022 17:16

Dinamometre Ölçüm Deđerleri

Ölçülen Motor Torku 229 NM	Teker Torku 169,54 NM	Teker Gücü 56,6 KW	Test Hızı 116 km/h
Ruhsat Verisi Güç 100 KW	Test Sonucu Güç 88,1 KW	Kayıp Güç 21,81 KW	Performans % 88,10

RPM (Devir/dk) Grafiđi





Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.11.2022 17:16 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/8
Rapor No: 34-04-2122582 Araç Giriř Tarihi: 24.11.2022 16:29 Araç Çıkıř Tarihi: 24.11.2022 17:16
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(tün: GUTMANN
SOLUTIONS

24.11.2022
Araç: BMW 118i F20
Motor kodu: B38 B15 A
Üretim yılı: 15-19
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34RH8612
VIN: WBA1R5102HV756625 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiř: 24.11.2022 17:08:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileřen grubu Sistem Hata
Motor DME Motor kumanda ünitesi 0
Hata kodu DTC 480689:
Sürüř dinamiđi kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus—
bađlantı
>HATALI MESAJ

Hata kodu DTC D355F2:
Hava yastıđı kumanda ünitesine CAN-Bus
>HATALI MESAJ

Hata kodu DTC 4809CD:
TEKERLEK SENSORU ON SAĐ
>HATALI SİNYAL

Hata kodu DTC 480980:
TEKERLEK SENSORU ON SOL
>HATALI SİNYAL

Hata kodu DTC 4809B9:
TEKERLEK SENSORU ARKA SOL
>HATALI SİNYAL

Hata kodu DTC 480686:
TEKERLEK SENSORU ARKA SAĐ
>HATALI SİNYAL

Hata kodu DTC 480AB8:
Yuvarlanma algılaması
>Kapalı DSC ile araç yuvarlanır.

Hata kodu DTC D354EE:
Sürüř dinamiđi kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus—
bađlantı
>HATALI MESAJ

Hata kodu DTC 480A90:
Silindir test standı modu
>FONKSİYON AKTİF!
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hava yastıđı ACSM Hava yastıđı kumanda ünitesi
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi
Konfor KOMBI Gösterge panosu
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi
Konfor ICM S_ürüř dinamiđi kontrolü kumanda ü...
Konfor FEM On araç elektrik sistemi kumanda ü..

Konfor REM arka elektronik modülü
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi
Konfor CON Bilgi-eđlence kontrol ünitesi
Konfor FLA Uzun huzmeli far kumanda ünitesi 000000
0000

Konfor TRSVC Panoramik kamera 0
Konfor FLE-L Sol far elektroniđi
Konfor FLE-R Sađ far elektroniđi OO

řanzıman EGS řanzıman kumanda ünitesi
řanzıman GWS Vites řalteri kumanda ünitesi OO
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi
SesNideo CIC Bilgi-eđlence kumanda ünitesi

SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.11.2022 17:16
Rapor No: 34-04-2122582
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:29

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.11.2022 17:16

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
31.07.2021		ERP-Çarpisma	Hayır	1400	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.11.2022 17:16
Rapor No: 34-04-2122582
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:29

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.11.2022 17:16

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Kaporta
Camlar
Kaporta

Parça ve Hasar

Sol Podye Sacı - Boyalı
Ön cam - Değişmiş
Ön Panel - Hasarlı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ arka çamurluk kordon altı boyalı.