



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2023 13:17  
Rapor No: 34-04-1160256  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:56

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2023 13:17

# Full Plus Ekspertiz



## 34DV4074

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2023 13:17  
Rapor No: 34-04-1160256  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:56

Sayfa: 2/10  
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2023 13:17

## Araç Bilgileri

Plaka	34DV4074	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	117511	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WBA1V7105GV619796	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1496cc	Marka	BMW
Rengi	SİYAH	Model	1 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2024-12-09	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2023 13:17  
Rapor No: 34-04-1160256  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:56

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2023 13:17

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2023 13:17 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 34-04-1160256 Araç Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2023 13:17  
Mersis No: 0005114804300001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.6 m/km	-1.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	60	58	2
2. Aks	66	65	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	340	334	2
2. Aks	236	228	3
El Freni	177	220	19

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91W	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.  
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2023 13:17  
Rapor No: 34-04-1160256  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriř Tarihi: 25.04.2023 10:56

Sayfa: 5/10  
Araç Çıkıř Tarihi: 25.04.2023 13:17

## Dinamometre Ölçüm Deđerleri

Ölçülen Motor Torku 297 NM	Teker Torku 225,26 NM	Teker Gücü 63,1 KW	Test Hızı 97 km/h
Ruhsat Verisi Güç 85 KW	Test Sonucu Güç 92,7 KW	Kayıp Güç 19,4 KW	Performans % 100,00

## RPM (Devir/dk) Grafiđi





Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2023 13:17 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 34-04-1160256 Araç Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2023 13:17  
Mersis No: 0005114804300001

## OBD Genel Arıza Tarama

(tün: GUTMANN  
SOLUTIONS

25.04.2023  
Araç: BMW 116d F20  
Motor kodu: 837 D15 A  
Üretim yılı: 15-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34DV4074  
VIN: WBA1V710SGV619796 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 25.04.2023 11:48:49 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
Motor DDE Motor kumanda ünitesi 0

ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 1

Hata kodu DTC 480A90:  
Silindir test standı modu  
>FONKSİYON AKTİF!

Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi  
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi mo

Hata kodu DTC 8011F9:  
Hata kodu DTC E71406:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Aktarma organları 2 verileri" mesajı eksiktir.

Hata kodu DTC E7140E:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Krank mili 1 tork" CAN mesajı eksiktir.

Hata kodu DTC E714ZB:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Tüketici kontrolü batarya yönetimi" CAN mesajı e  
ksik.

Hata kodu DTC E71442:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Start/stop otomatığı durumu" CAN mesajı eksik.

Hata kodu DTC E71458:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.

Konfor KOMBI Gösterge panosu 5

Hata kodu DTC E1145C:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu DTC E1145E:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.

Hata kodu DTC E1147A:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.

Hata kodu DTC E11467:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.

Hata kodu DTC E114CE:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.

Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi

Hata kodu DTC CD040B:  
ŞASI CAN-BUS

--  
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC CD0487:  
FlexRay veri yolu  
>Hatalı senkronizasyon.

Konfor ICM Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ü... 10

Hata kodu DTC 480134:  
Sürüş dinamiği kontrolü  
>Tespit edilemeyen sürüş yönü.

Hata kodu DTC D01646:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.

Hata kodu DTC D01744:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.

Hata kodu DTC D018E1:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.

Hata kodu DTC D01557:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.

Hata kodu DTC D01558:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.

Hata kodu DTC D0156D:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2023 13:17 Bayi No: 3404 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 34-04-1160256 Araç Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2023 13:17  
Mersis No: 0005114804300001

Hata kodu DTC D01570:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Hata kodu DTC D01BBF:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.

Hata kodu DTC D01A08:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.

Konfor FEM Ön araç elektrik sistemi kumanda ü.. 2

Hata \_kodu DTC 030410:

ÇÖK İŞLEVLİ DİREKSİYON SİMİDİ

>Lin—bus iletişimi eksiktir.

Hata kodu DTC 804415:

Uzaktan kumanda pili  
>Boş batarya.

Konfor REM arka elektronik modülü 2

Hata kodu DTC E5940E:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.

Hata kodu DTC E59435:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.

Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0

Konfor TRSVC Panoramik kamera 2

Hata kodu DTC CA840B:

ŞAŞİ CAN-BUS  
VARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC CA940A:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.

Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0

Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0

Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 4

Hata kodu DTC D51744:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.

Hata kodu DTC D51C1B:

>"Güç aktarma organları devir sayısı göstergesi" C  
AN mesajı eksiktir.

Hata kodu DTC D51C1F:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Ongörülen elektrik gücü" CAN sinyali geçersiz.

Hata kodu DTC D51414:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>"Araç elektrik sistemi gerilimi" CAN mesajı eksik  
tir.

SesNideo CIC Bilgi-eğlence kumanda ünitesi 0

SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —4- mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2023 13:17  
Rapor No: 34-04-1160256  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:56

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2023 13:17

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.12.2019		ERP-Çarpisma	Hayır	8450.92	TL
02.06.2018		ERP-Çarpisma	Hayır	640	TL
30.11.2016		Carpma	Hayır	0	TL





D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık  
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Ae Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Kbakkalky Mah. Kayıřdađı Cad.  
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2023 13:17  
Rapor No: 34-04-1160256  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Ara Giriř Tarihi: 25.04.2023 10:56

Sayfa: 9/10  
Ara ıkıř Tarihi: 25.04.2023 13:17

## Ara Resimleri



## Diđer

### Para Grubu

Elektrik donanımı/Pano

### Para ve Hasar

Ak - Test Sonucu

Yađ seviyesi Sođutma  
SIVISI



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2023 13:17 Bayi No: 3404 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 34-04-1160256 Araç Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2023 13:17  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliđini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiđi gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olađan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluđunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeđi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliđini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası