



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.11.2022 15:14
Rapor No: 34-04-2119258
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:46

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2022 15:14

Full Plus Ekspertiz



34DES104

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.11.2022 15:14
Rapor No: 34-04-2119258
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:46

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2022 15:14

Araç Bilgileri

Plaka	34DES104	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	57068	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	SJNFFAJ11U2848055	Motor Gücü	117 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Nissan
Renği	MAVİ	Model	Qashqai
Alt Model	1.3 DIG-T Midnight Edition Dct 160HP	Sonraki Muayene Tar.	2023-07-06
Model Yılı	2020	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.11.2022 15:14
Rapor No: 34-04-2119258
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:46

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2022 15:14

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.11.2022 15:14 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-04-2119258 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:46 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2022 15:14
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.9 m/km	-2.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	69	8
2. Aks	62	67	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	247	304	19
2. Aks	186	206	10
El Freni	143	149	4

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	96H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	96H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	96H	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.11.2022 15:14
Rapor No: 34-04-2119258
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:46

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2022 15:14

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 117	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.11.2022 15:14
Rapor No: 34-04-2119258
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:46

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2022 15:14

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
SOLUTIONS

10.11.2022

Araç: Nissan Oashqai-III.3i 16V DIG—Ti (J11) 4x2

Motor kodu: HR 13 DDT

Üretim yılı: 18-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: SJNFFAJ11U2848055 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 10.11.2022 13:54:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Motor Benzin UDS 2

Hata kodu P0564:

SEYİR KONTROL SVİCİ

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0564:

SEYİR KONTROL SVİCİ

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS ABS/ESP CAN-U DS 0

ABS EI freni CAN-U DS 0

Hava yastığı Airbag UDS 0

AIC sistemi Klima sistemi HVAC CAN 0

Konfor BCM - tüm sistemler 1

Hata kodu B25FC87:

Konfor Gateway CAN 0

Konfor IPDM UDS 0

Konfor Radar CAN-U DS 1

Hata kodu C1A16:

LAZER MESAFE SENSÖRÜ

>Yuva diski çizik/hasarlıdır.

Konfor Metrik/Amerikan takometre (gösterge 0

Konfor Şeritte tutma kamerası CAN-U DS 0

Konfor PARK ASİSTANI 0

Konfor Sürücü asistan sistemleri ADAS CAN ku... 0

Şanzıman CVT otomatik şanzıman 0

Süspansiyon Süspansiyon CAN-UDS 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Direksiyon EPS UDS 0

Lastik basıncı kontrolü Lastik basıncı kontrolü CA

N-UDS 1

Hata kodu C1704:

Lastik basıncı sensörü ön sol

bçok düşük lastik basıncı.

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.11.2022 15:14
Rapor No: 34-04-2119258
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:46

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2022 15:14

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.06.2022		Çarpisma	Hayır	0	TL
07.06.2022		Carpma Sigort la	Hayır	0	TL
07.06.2022		Carpma	Hayır	0	TL
07.10.2020		Carpma	Hayır	0	TL
07.10.2020		Carpma	Hayır	0	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.11.2022 15:14
Rapor No: 34-04-2119258
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriř Tarihi: 10.11.2022 13:46

Sayfa: 8/9
Araç Çıkıř Tarihi: 10.11.2022 15:14

Araç Resimleri



Diđer

Parça Grubu

Camlar
Elektrik donanımı/Pano
Tampon, ön

Parça ve Hasar

Ön cam - Deđiřmiř
Akü - Test Sonucu
Ön tampon - Yüzeysel Çizik

Notlar

Diđer notlar;

Araçın Esp sistemi kapanmadıđından DYNO testi yapılamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.11.2022 15:14 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-2119258 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:46 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2022 15:14
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemleri ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemleri ile giderilebilecek vuruş ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görünümlerini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası