

Full Plus Ekspertiz



34GDP479

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 15:32
Rapor No: 34-04-1264513
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 14:52

Sayfa: 2/10
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 15:32

Araç Bilgileri

Plaka	34GDP479	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	39641	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WAUZZZF39P1071086	Motor Gücü	110 kw
Marka	Audi	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	SİYAH	Model	Q3
Sonraki Muayene Tar.	2025-11-25	Model Yılı	2022
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 15:32
Rapor No: 34-04-1264513
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 14:52

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 15:32

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 15:32
Rapor No: 34-04-1264513
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 14:52

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 15:32

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 15:32 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-04-1264513 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 14:52 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 15:32
Mersis No: 0005114804300001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.1 m/km	3.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	69	1
2. Aks	64	65	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	286	283	1
2. Aks	213	220	3
El Freni	313	307	2

Verimlilik

68

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/19	99H	6,5 mm	Yazlık
Sol Arka	235/50/19	99H	6,4 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/50/19	99H	6,6 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/50/19	99H	6,7 mm	Yazlık

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 15:32
Rapor No: 34-04-1264513
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 14:52

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 15:32

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 110	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 15:32
Rapor No: 34-04-1264513
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 14:52

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 15:32

OBD Genel Arıza Tarama

(&n: GUTMANN
SOLUTIONS

24.01.2024

Araç: Audi 03 35 TFSI

Motor kodu: DPCA

Üretim yılı: 19-

Kilometre durumu37771 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34GDP479

VIN: WAUZZZF39P1071086 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 24.01 .2024 15:44:13 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği 1 O*

ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 O*

Konfor Çok işlevli modül 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Ödaptif hız kontrol sistemi radar sensörü 0

Konfor On kamera sistemi 0

Konfor Işık kontrolü sol 2 0

Konfor Işık kontrolü sağ 2 0

Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0

Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0

Konfor Arka sürücü tarafı kapı elektroniği 0

Konfor Arka yolcu tarafı kapı elektroniği 0

Konfor PARK ASİSTANI 0

Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi 0

Konfor Sürgülü tavan 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor Bagaj kapağı elektroniği O*

Konfor Acil çağrı sistemi/Telematik sistemi 0

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü

0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0

SesNideo Mobil uç cihazlar için şarj cihazı 1 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 15:32
Rapor No: 34-04-1264513
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 14:52

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 15:32

Tramer Sorgulaması

***1086 şasi nolu AUDI Q3 35 TFSI 150 ADVANCED STRONIC markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 15:32
Rapor No: 34-04-1264513
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 14:52

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 15:32

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 15:32 Bayi No: 3404 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-04-1264513 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 14:52 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 15:32
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası