

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2024 13:19
Rapor No: 34-04-2234002
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:40

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 13:19

Full Plus Ekspertiz



34DTH966

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2024 13:19
Rapor No: 34-04-2234002
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:40


Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 13:19

Araç Bilgileri

Plaka	34DTH966	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	43221	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TMBAR7NX5MY109568	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1498cc	Marka	Skoda
Rengi	GRİ	Model	Octavia
Sonraki Muayene Tar.	2026-01-09	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Hatchback (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2024 13:19
Rapor No: 34-04-2234002
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:40

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 13:19

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2024 13:19
Rapor No: 34-04-2234002
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:40

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 13:19


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.5 m/km	-1.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	68	5
2. Aks	63	64	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	345	302	13
2. Aks	245	218	11
El Freni	169	184	8

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/17	95V	6 mm	4 Mevsim
Sol Arka	205/55/17	95V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	205/55/17	95V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	205/55/17	95V	6 mm	4 Mevsim

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2024 13:19
Rapor No: 34-04-2234002
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:40

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 13:19

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2024 13:19
Rapor No: 34-04-2234002
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:40

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 13:19

OBD Genel Arıza Tarama

(tün; GUTMANN
SOLUTIONS

23.02.2024

Araç: Skoda Octavia—IV 1.5i 16V eTSi

Motor kodu: DFYA

Üretim yılı: 20-

Kilometre durumu43221 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34DTH966

VIN: TMBAR7NX5MY109568 (kumanda ünitesinden okunan)

)

Test edilmiş: 23.02.2024 12:56:40 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / ABS / Fren elektroniği

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 2

Hata kodu 23416:

Hata kodu 34393:

GÜÇ AKTARMA ECU'SÜ

>HATALI KOD VARYASYONU

Motor Marş jeneratörü geri döndürülebilir sistem O*

ABS Fren elektroniği 4

Hata kodu 16401:

Lastik basıncı uyarısı

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu 331392:

Hata kodu

>TANIM LAN MAMIŞ ARIZA KODU

Hata kodu 32780:

ECU

>Dahili hata.

Hata kodu 33015:

Park freni düğmesi

>MANTIKSIZ SİNYAL

ABS Fren servo ünitesi 2

Hata kodu 107024:

Şanzıman kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı

>SİNYAL HATALI VEYA EKSİK

Hata kodu 172400:

Güç kaynağı

>DUŞUK VOLTAJ ALGILAN DI

Hava yastığı Hava yastığı 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

AIC sistemi AIC/kalorifer

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu

Konfor Araç elektrik sistemi 1

Konfor Gösterge grubu

Konfor Ş_ürücü kapısı elektronik

Konfor On sağ koltuk kapısı elektronik OO

Konfor PARK ASİSTANI

Konfor Transformatör

Konfor Akü yönetimi 2 OO

Konfor Acil çağrı sistemi/Telematik sistemi D*

Şanzıman Şanzıman elektroniği

Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü D*

Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda ünitesi D*

Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda ünitesi D*

Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda ünitesi D*

Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda ünitesi D*

Direksiyon Direksiyon asistanı

Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi OO

SesNideo Bilgi elektroniği O*

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2024 13:19 Bayi No: 3404 Sayfa: 7/9
Rapor No: 34-04-2234002 Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:40 Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 13:19
Mersis No: 0005114804300001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.01.2022		ERP-Çarpisma	Hayır	38112.48	TL
31.03.2021		Çarpisma	Hayır	2773.59	TL


Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2024 13:19
Rapor No: 34-04-2234002
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:40


Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 13:19

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	B-direk, sol - Boyalı
Kaporta	A-direk, sol - Boyalı
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Sol B direk yarım boyalı.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2024 13:19
Rapor No: 34-04-2234002
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:40

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 13:19

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası