



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2022 14:27  
Rapor No: 34-04-1079691  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2022 13:20

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2022 14:27

# Full Plus Ekspertiz



## 34RK4017

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2022 14:27  
Rapor No: 34-04-1079691  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2022 13:20

Sayfa: 2/9  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2022 14:27

**Araç Bilgileri**

|                      |                         |               |                                           |
|----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Plaka                | 34RK4017                | Şanzıman Tipi | Otomatik                                  |
| KM                   | 85607                   | Yakıt Cinsi   | Dizel                                     |
| Şase                 | WDD2050371R207121       | Motor Gücü    | 100 kw                                    |
| Motor Hacmi          | 1598cc                  | Marka         | Mercedes-Benz                             |
| Rengi                | GRİ                     | Model         | C                                         |
| Sonraki Muayene Tar. | 2023-08-17              | Model Yılı    | 2016                                      |
| Araç Tipi            | Station Wagon (Sedan**) | Ruhsat Sahibi | YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı                  |               |                                           |

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

**Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)****B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2022 14:27  
Rapor No: 34-04-1079691  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2022 13:20

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2022 14:27

**Kontrol Listesi**

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                   | Durum | Notlar |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı               |       |        |
| Araç Koltukları                   |       |        |
| Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri |       |        |
| Araç İç Donanımı                  |       |        |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi        |       |        |
| Silecekler                        |       |        |
| Elektrik ve Elektronik Aksam      |       |        |
| Torpid ve Emniyet Kemerleri       |       |        |
| Lastik ve Jantlar                 |       |        |
| Fren Sistemi                      |       |        |
| Yürür Aksam                       |       |        |
| Motor                             |       |        |
| Şanzıman                          |       |        |
| Diferansiyel                      |       |        |
| Direksiyon Sistemi                |       |        |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )      |       |        |
| Park Sensörleri                   |       |        |
| Araç Altı                         |       |        |
| Akü                               |       |        |
| Klima                             |       |        |

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2022 14:27  
Rapor No: 34-04-1079691  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2022 13:20

Sayfa: 4/9  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2022 14:27


**Yanal Kayma Ölçüm Değerleri**

| ÖN        | ARKA      |
|-----------|-----------|
| -4.6 m/km | -4.4 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

**Süspansiyon Ölçüm Değerleri**

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 69      | 71      | 2        |
| 2. Aks | 58      | 58      | 0        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

**Fren Ölçüm Değerleri**

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 204 | 215 | 5         |
| 2. Aks                     | 190 | 220 | 14        |
| El Freni                   | 114 | 98  | 14        |

**Verimlilik**

52

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

**Lastikler**

| Aks      | Ebat       | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|------------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 225/55/R16 | 95W                | 6 mm          | Yazlık |
| Sol Arka | 225/55/R16 | 95W                | 6 mm          | Yazlık |
| Sağ Ön   | 225/55/R16 | 95W                | 6 mm          | Yazlık |
| Sağ Arka | 225/55/R16 | 95W                | 6 mm          | Yazlık |

| Parça            | Hasar |
|------------------|-------|
| Jant kapağı seti | Çizik |

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 13.05.2022 14:27  
Rapor No: 34-04-1079691  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2022 13:20

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2022 14:27

**Dinamometre Ölçüm Değerleri**

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 337                 | 343,65          | 66         | 112          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 100                 | 89,7            | 13,83      | 89,70        |
| KW                  | KW              | KW         |              |

**RPM (Devir/dk) Grafiği**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2022 14:27  
Rapor No: 34-04-1079691  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2022 13:20

Sayfa: 6/9  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2022 14:27

**OBD Genel Arıza Tarama**

(&? GUTMANN  
SOLUTIONS

13.05.2022  
Araç: Mercedes C 200 1.6 16V CDI (205)  
Motor kodu: 626.951  
Üretim yılı: 15-18  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34RK4017  
VIN: WDD2050371R207121 (kumanda ünitesinden okunan)  
)  
Test edilmiş: 13.05.2022 13:51:50 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / Mercedes-Benz Akıllı  
Sürücü

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Dizel motor 0  
Motor PTCU: Güç aktarma organları 0  
Motor FSCU UDS OBD 0  
ABS ESP: Elektronik stabilite programı 0  
ABS EFB OBD 0  
Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi 0

AIC sistemi KLA Klima 0  
Konfor EZS (Elektr. Zündschloss): Elektr. ateşlem.  
.. 0  
Konfor SAM ön dijital OBD 0  
Konfor SAM arka dijital OBD 0\*

Konfor 360" Kamera 0\*  
Konfor RFK: Arka görüş kamerası 0\*  
Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi 0\*  
Konfor PARK: Park asistanı 0

Konfor KI dijital OBD 0  
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sol 0  
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sağ... 0

Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi arka so...  
0  
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi arka sa...  
0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor SG-SW-L sol far kumanda ünitesi  
Konfor SG-SW-R sağ far kumanda ünitesi  
Konfor Kamera kapağı kumanda ünitesi 000  
Konfor KI (Kombiinstrument): Gösterge panosu

Konfor SDE H OBD  
Konfor TSG VL sol kapı kumanda ünitesi  
Konfor TSG VR ön sağ kapı kumanda ünitesi  
Konfor TSG HL arka sol kapı kumanda ünitesi  
Konfor TSG HR arka sağ kapı kumanda ünitesi 0000  
Şanzıman ISM CAN OBD

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon 0  
SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.  
..

SesNideo ZAN OBD  
SesNideo Comand Online  
SesNideo Audio 20 OBD 0000

SesNideo ZAN merkezi bilgi-eğlence ekranı 0

Lastik basıncı kontrolü RDK OBD 0\*  
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2022 14:27  
Rapor No: 34-04-1079691  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2022 13:20

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2022 14:27

**Tramer Sorgulaması**

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 13.02.2018   |                      | ERP-Çarpma   | Hayır             | 1643.21        | TL                         |





D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2022 14:27  
Rapor No: 34-04-1079691  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2022 13:20

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2022 14:27

## Araç Resimleri



## Diğer

### Parça Grubu

Marşbiyel, sol  
Marşbiyel, sağ

### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı  
Marşbiyel, sağ - Boyalı

## Notlar

**Hasarlar ile ilgili notlar;**  
Bagaj kapağı civatalarında işlem var



**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2022 14:27  
Rapor No: 34-04-1079691  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2022 13:20

Sayfa: 9/9  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2022 14:27

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası