

Full Plus Ekspertiz



34BIZ126

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.10.2024 13:40
Rapor No: 34-04-2297179
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.10.2024 16:36

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2024 13:40

Araç Bilgileri

Plaka	34BIZ126	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	77656	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA19900005426727	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	MAVİ BEYAZ	Model	500L
Sonraki Muayene Tar.	2026-09-28	Model Yılı	2017
Araç Tipi	MPV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.10.2024 13:40
Rapor No: 34-04-2297179
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.10.2024 16:36

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2024 13:40

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araçın muhtelif yerlerinde ezik ve çizikler var.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformasyonlar var.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler yıpranmış.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Hafif sürtme izleri var.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.10.2024 13:40 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/8
Rapor No: 34-04-2297179 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2024 16:36 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2024 13:40
Mersis No: 0005114804300001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.1 m/km	3.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	69	1
2. Aks	64	65	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	286	283	1
2. Aks	491	470	4
El Freni	385	385	0

Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R16	91V	2,5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/R16	91V	2,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/R16	91V	2,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/R16	91V	2,5 mm	Yazlık

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.10.2024 13:40
Rapor No: 34-04-2297179
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.10.2024 16:36

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2024 13:40

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 70	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.10.2024 13:40 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/8
Rapor No: 34-04-2297179 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2024 16:36 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2024 13:40
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
SOLUTIONS

11.10.2024
Araç: Fiat 500L 1.3 16V JTDM
Motor kodu: 330 A1.000
Üretim yılı: 15-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34BİZ126
VIN: ZFA19900005426727 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 11.10.2024 16:48:29 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0

Hata kodu P06_74_-1_3:_

KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 4
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS ABS 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
AIC sistemi AIC sistemi 0
Konfor Güvenlik Gateway Modu 0

Konfor Karoseri_elektronik kumanda ünitesi 0
Konfor PARK ASİSTANI 0

Şanzıman Otomatikleştirilmiş manuel şanzıman 0
Hata kodu C1007—00:
Akü
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu U1701—00:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>BOZUKİLETİŞİM
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.04.2023		Çarpisma	Hayır	9680.12	TL
12.10.2021		ERP-Çarpisma	Hayır	1865.05	TL
18.05.2019		Carpma	Hayır	0	TL
29.09.2018		ERP-Carpma	Hayır	702.1	TL

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.10.2024 13:40
Rapor No: 34-04-2297179
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.10.2024 16:36

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2024 13:40

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Diğer



Motor, Yağ karteri > Hasarlı



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Hasarlı

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ
Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sol - Boyalı

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastikler yıpranmış.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Alt kartel hasarlı. Paspaslar deforme olmuş. Tavan döşemesi yakıcı madde tamiri olmuş.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.10.2024 13:40 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-2297179 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2024 16:36 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2024 13:40
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası