



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 10:54  
Rapor No: 34-04-2039037  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 05.11.2021 16:46

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 10:54

# Full Plus Ekspertiz



## 34CPC743

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 10:54  
Rapor No: 34-04-2039037  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 05.11.2021 16:46


Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 10:54

## Araç Bilgileri

Plaka	34CPC743	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	35008	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WAUZZZ8V3LA050680	Motor Gücü	110 kw
Marka	Audi	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	MAVİ	Model	A3
Sonraki Muayene Tar.	2023-01-16	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 10:54  
Rapor No: 34-04-2039037  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 05.11.2021 16:46

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 10:54

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Noktasal ezik çizik var.
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 10:54  
Rapor No: 34-04-2039037  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 05.11.2021 16:46

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 10:54


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	74	0
2. Aks	59	62	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	347	374	7
2. Aks	176	218	19
El Freni	126	157	19

### Verimlilik

81

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91W	4 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91W	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91W	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91W	5 mm	Yazlık



Rapor Tarihi: 06.11.2021 10:54  
Rapor No: 34-04-2039037  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 05.11.2021 16:46

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 10:54

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 213 NM	Teker Torku 197,67 NM	Teker Gücü 61,5 KW	Test Hızı 115 km/h
Ruhsat Verisi Güç 110 KW	Test Sonucu Güç 91,9 KW	Kayıp Güç 20,29 KW	Performans % 83,55

## RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 10:54  
Rapor No: 34-04-2039037  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 05.11.2021 16:46

Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 10:54

## OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN  
SOLUTIONS

05.11.2021  
Araç: Audi A3 35 TFSI Cabriolet  
Motor kodu: DPCA  
Üretim yılı: 18-20  
Kilometre durumu 35008 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34CPC743  
VIN: WAUZZZSVBLA050680 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 05.11.2021 16:55:09 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Motor elektroniđi I 0  
ABS Fren elektroniđi 0

Hava yastığı Hava yastığı 0  
AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0  
Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Sol lamba kontrolü 0  
Konfor Sağ lamba kontrolü 0  
Konfor Işık kontrolü sol 2 0  
Konfor Işık kontrolü sağ 2 0

Konfor Çok işleirli modül 0  
Konfor PARK ASISTANI 0

Konfor Sürücü kapısı elektroniđi 0  
Konfor Yolcu kapısı elektroniđi 0  
Konfor Kapı elektroniđi arka sol 0  
Konfor Kapı elektroniđi arka sağ 0  
Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0  
Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Şanzıman elektroniđi 0  
Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü  
0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi 0

SesNideo Bilgi elektroniđi 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

WAUZZZ8V3LA050680 şase nolu ve 34CPC743 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 10:54  
Rapor No: 34-04-2039037  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 05.11.2021 16:46

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 10:54

## Araç Resimleri



## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Lokal Boya
Tampon, ön	Ön tampon - Çizik
Çamurluk, sağ arka	Çamurluk, sağ arka - Ezik
Çamurluk, sol	Çamurluk, sol - Taş izi
Koltuklar, ön	Koltuk, sol ön - Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş
Döşemeler/Kapaklar	A-direk iç kaplaması, sol - Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş
Tampon, arka	Arka tampon - Yüzeysel Çizik



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 10:54  
Rapor No: 34-04-2039037  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 05.11.2021 16:46

Sayfa: 8/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 10:54

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası