



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.09.2021 12:20  
Rapor No: 34-04-1030996  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 11.09.2021 11:35

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 11.09.2021 12:20

# Full Plus Ekspertiz



## 34ZB3977

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.09.2021 12:20  
Rapor No: 34-04-1030996  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 11.09.2021 11:35

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 11.09.2021 12:20

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	34ZB3977	<b>Şanzıman Tipi</b>	Otomatik
<b>KM</b>	41415	<b>Yakıt Cinsi</b>	Benzin
<b>Şase</b>	ZFA31200000609997	<b>Motor Gücü</b>	51 kw
<b>Motor Hacmi</b>	1242cc	<b>Marka</b>	Fiat
<b>Rengi</b>	BEYAZ	<b>Model</b>	500
<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	2022-10-03	<b>Model Yılı</b>	2011
<b>Araç Tipi</b>	Hatchback	<b>Ruhsat Sahibi</b>	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
<b>Kapı Sayısı</b>	3 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.09.2021 12:20  
Rapor No: 34-04-1030996  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 11.09.2021 11:35

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 11.09.2021 12:20

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.09.2021 12:20  
Rapor No: 34-04-1030996  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 11.09.2021 11:35

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 11.09.2021 12:20


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1,1 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	72	4
2. Aks	65	67	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	416	420	1
2. Aks	260	241	7
El Freni	261	249	5

### Verimlilik

152

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	175/65/14	82T	5 mm	Yazlık
Sol Arka	175/65/14	82T	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	175/65/14	82T	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	175/65/14	82T	5 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.09.2021 12:20  
Rapor No: 34-04-1030996  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 11.09.2021 11:35

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 11.09.2021 12:20

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 132 NM	Teker Torku 66,87 NM	Teker Gücü 29,3 KW	Test Hızı 118 km/h
Ruhsat Verisi Güç 51 KW	Test Sonucu Güç 59,7 KW	Kayıp Güç 23,83 KW	Performans % 100,00

## RPM (Devir/dk) Grafiği



**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Őti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ő Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŐEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 11.09.2021 12:20  
Rapor No: 34-04-1030996  
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 11.09.2021 11:35Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 11.09.2021 12:20**OBD Genel Arıza Tarama**(tan: GUTMANN  
SOLUTIONS11.09.2021  
Araç: Fiat 500 1.2i 8V  
Motor kodu: 169 A4.000  
Üretim yılı: 09-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34283977  
VIN: ZFA31200000609997 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 11.09.2021 11:42:16 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Benzinli motor 0  
ABS ABS/ESP 0  
Hava yastığı Hava yastığı 0

Konfor Marelli EP gösterge panosu grubu 0

Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi 0  
Őanzıman Otomatikleştirilmiş manuel őanzıman 0  
Direksiyon Servo direksiyon 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC**Tramer Sorgulaması**

Hasar Tarihi	Hasar Parça Deđiřimi	Hasar Tanımı	Ađır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.01.2016	Hayır	Çarpisma	Hayır	1494.48	TL
16.06.2013	Evet	ERP-Çarpma	Hayır	1280.4	TL
25.04.2013	Evet	ERP-Çarpma	Hayır	651.02	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.09.2021 12:20  
Rapor No: 34-04-1030996  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 11.09.2021 11:35

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 11.09.2021 12:20

## Araç Resimleri



## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Kaporta	B-direk, sağ - Boyalı
Kaporta	A-direk, sağ - Boyalı
Tavan	Tavan, sağ kenar - Lokal Boya

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Kapı sağ sökme takma var. Sağ kapı eşiği boyalı. Tavan ve bagajda boyasız onarım var.



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.09.2021 12:20  
Rapor No: 34-04-1030996  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 11.09.2021 11:35

Sayfa: 8/8  
Araç Çıkış Tarihi: 11.09.2021 12:20

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiğı gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeğı yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası