



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Açe Ekspertiz ve Danışmanlık Hiz. A.Ş
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3/1C Ataşehir/İstanbul
5114804300001 34750 Ataşehir 34-HYB-19859



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 18/10/2020 / 14:25 Bayi no.: 34-05
Rapor No.: TR34-15-148650 Sayfa: 1 / 3

Temel Ekspertiz



34-NJ2627

Eksper / imza



D-Expert




Aracın Geliş Tarihi / Saati: 18/10/2020 / 14:25 Bayi no.: 34-05
Rapor No.: TR34-15-148650 Sayfa: 2 / 3

Araç Bilgileri

Plaka	34-NJ2627	Ruhsat Sahibi	Caretta oto
Renk	Beyaz	Üretici	Subaru
Km	100827	Model	Forester
Yakıt Cinsi	Dizel	Model Yılı	2015
Şase no	JF1SJDLY5FG193931	Bir Sonraki Muayene Tarihi	22/10/2020

Yukarıda bilgileri yazılı aracın kontrolü TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Bayi personeli tarafından yapılmış olup kaporta boya kontrolü yapılmıştır.

Kaporta Kontrolü (Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B Boyalı B/2 Lokal boya D Değişmiş



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 18/10/2020 / 14:25 Bayi no.: 34-05
Rapor No.: TR34-15-148650 Sayfa: 3 / 3

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görseiliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Yasal Uyarı

İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.

Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.

Aracın motoruna, şanzımanına, yürür aksamına, elektrik ve elektronik donanımına, iç aksamına ait kontroller ve diağnoz cihazı ile yapılan hasar tanı işlemleri bu ekspertiz paketi kapsamına dahil değildir.

Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.

Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.

Satın alınmış olan bu Temel Ekspertiz Paketi yalnızca ilgili aracın kaportada bulunan değişmiş ve boyanmış parça kontrolünü kapsar.

Aracın teslim tarihi ve saati: 29/04/2021 / 13:05

Müşteri Adı/Soyadı:

İmzası: