

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2023 11:41
Rapor No: 34-04-1195483
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2023 11:19

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2023 11:41

Full Plus Ekspertiz 4x4



34DCZ090

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2023 11:41
Rapor No: 34-04-1195483
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2023 11:19

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2023 11:41

Araç Bilgileri

Plaka	34DCZ090	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	122282	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	YV1PZ68TCL1116524	Motor Gücü	173 kw
Motor Hacmi	1969cc	Marka	Volvo
Rengi	MAVİ	Model	V90 Cross Country
Sonraki Muayene Tar.	2023-05-22	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Station Wagon	Ruhsat Sahibi	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2023 11:41
Rapor No: 34-04-1195483
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2023 11:19

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2023 11:41

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2023 11:41 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/8
Rapor No: 34-04-1195483 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2023 11:19 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2023 11:41
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.3 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	80	78	2
2. Aks	73	64	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	262	236	10
2. Aks	330	306	7
El Freni	47	50	6

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/19	103V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	235/50/19	103V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/50/19	103V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/50/19	103V	5 mm	Yazlık

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2023 11:41
Rapor No: 34-04-1195483
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2023 11:19

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2023 11:41

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 411 NM	Teker Torku 308,68 NM	Teker Gücü 95,1 KW	Test Hızı 144 km/h
Ruhsat Verisi Güç 173 KW	Test Sonucu Güç 156 KW	Kayıp Güç 43,74 KW	Performans % 90,17

RPM (Devir/dk) Grafiği



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2023 11:41 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/8
Rapor No: 34-04-1195483 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2023 11:19 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2023 11:41
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
is O L U IONS

30.09.2023
Araç: Volvo V90 Cross Country D5 2.0 16V CDI AWD
Motor kodu: D 4204 T23
Üretim yılı: 16-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34DC2090
VIN: (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 30.09.2023 11:31:32 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Motor Dizel motor D*
Motor NRCM NOx azaltma kumanda ünitesi D*

ABS SAS Direksiyon Açısı Sensörü
ABS ABS BCM
ABS VDDM Sürüş dinamiği kontrolü kumanda... OOO
AIC sistemi CCM Klima kontrolü D*
Güvenlik ASDM Aktif radar ve kamera izleme ku... D
*

Konfor DIM Gösterge panosu D*
Konfor CEM Merkezi elektrik modülü D*
Konfor DDM sürücü kapısı modülü D*
Konfor PDM yolcu kapısı modülü D*
Konfor PSMD Sürücü koltuğu modülü D*
Konfor PSMP Yolcu koltuğu kumanda ünitesi D*

Konfor SCL Direksiyon sütunu kilitleme aktüatörü
Konfor VCM Araçla iletişim kumanda ünitesi

Hata kodu U1076:
Modem
>HATALI FONKSİYON

Konfor OHC Tavan kontrol ünitesi

Konfor POT Yukarı açılır arka kapı modülü
Süspansiyon Aktif şasi

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

YV1PZ68TCL1116524 şase nolu ve 34DCZ090 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2023 11:41
Rapor No: 34-04-1195483
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2023 11:19

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2023 11:41

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2023 11:41 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-1195483 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2023 11:19 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2023 11:41
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ön ve arka tamponlarda değişmiş ve boyanmış parça kontrolü bu ekspertizin kapsamında değildir.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası